
# M.Abt.215a A<sub>1</sub>-253 4.Bezirk


Goldeggasse 31

### Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds







Schluss-

Baukontrolle am

30.VII.1951.

Baustelle:

Wien IV., Goldeggasse 31, Stiege I, Fondswerber: Karoline Trnka, Bevollmächtigter: Verwalter Gustav Kunze, Wien IV., Seegasse 5.

Reihung:

3c

Anwesend:

Dipl. Ing. Golliasch vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Verwalter Hr. Gustav Kunze, Bastr. Freund.

Einrichtung der Baustelle:

-0-

Vorgefundene Pläne:

-0-

10 de

Derzeitiger Bauzustand:

Alle Arbeiten wurden it. genehmigten Kostenvoranschlag und Austauschkostenvoranschlag durchgeführt.

0/0

H, Faber - 196 49

Ja - für die durchgeführten Arbeiten. Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: Festgestellte Mängel: Keine. Sonstiges: -0-

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, Magistratsabteilung 25,

Wien XVII.,

Jul- 3. 8.51

Parhamerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

M. Abt. 25
Groppe Wohnhoo-Wederaulhau
Referat Mitten. 1951
Eingelangt 10. Abg. 1951
Zahl M. Beilagen

August 1951.

Eingelangt
Zahl
Beilagen

# Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnheus-Wiederaufbaufonds) Z1.240.953-II-145/51 Bescheid:

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau
vom 21.7.1949,230.443-III-14 - - - - - - war für die
Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien IV., Goldegesses 3, Ste. I und II

- 1. Die am 15.5.1951 - - vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit den seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe ( und allfälligen Nachträgen ) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
  - 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

#### S 728.300 .--

(in Worten: siebenhundertzwanzigachttausenddrei- Schilling)
hundert
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds
wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist sohin überschritten worden. Bevor daher die Restzahlung in der Höhe von
S 46.300. — überwiesen werden kann, ist der mitfolgende Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form
auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines
weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 45.800. — ob der Liegenschaft,

Wieden - - -

**Einlagezahl** 

III.

- Tu erwirken und dem Wohnhauswiederaufbaufonds sodann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsauszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines und des Grundbuchsauszuges wird der Restbetrag angewiesen werden.
- 4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufban ( Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds ) bekanntzugeben.

1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt 7.283 .--

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

- 2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 3.641.58t am 1.1.1952 - faffig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem, diesem Tage folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von S 3.641.50 bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar,
- 3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrückli-W 1742/43 nummer des Personalchem Hinweis auf die Kontenbezeichnung kontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung ) zu erfolgen.
- 4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen, Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer ( oder dessen Bevollmächtigter ) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben.
- Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versahener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5, genannte Person übersandt,

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Vermendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatsformular ( z.B. grauer Blankoerlagschein ) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles ( des sogemannten " Erlagscheines " ), sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich :

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten.
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung ( siehe III, Ziffer 3 ).
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.: in Tilgungsquote S in Versugszinsen S

naw.

- 6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen. dann werden Verzugszinsen in der Böhe-des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.
- 1. Für die Dauer des Barlehens ( also bis zu seiner völ-IV. ligen Tilgung ) sind wesentliche bauliche Anderungen, Zu-, Aufoder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds zulässig.
  - 2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Instand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Besahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen,
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen ( Bedingungen und Auflagen ) 21.7.1949 - - - des h.o. Bescheides vom 4.8.1949 ---- auch weiterhin, bezw. des Schuldscheines vom

Signature Wedgehood Water

soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder aurch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

- VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungs-Abgabenverordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung ( Abschnitt III, Ziffer 3 ) an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.
- VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli ) gekündigt werden. Dies kann insbesonders dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.
- IX, Es wird festgestellt, daß von dem in Abschn. II, Ziff. 2 genannten Betrag auf die Stiege I ein Teilbetrag von S .... 474.230 .--II n " S .... 254.070.--

entfullt.

#### Berründung

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiedereufbauresetz, insbesonders in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

#### Es ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein) Frau Karoline Trnka, z.Hd.d.Bev.Herrn Sustav K u n z e,

W 1 e n IX., Seegasse 5.

2. (einfach) den Herrn Landeshauptmann von Wien, M. A. 25.

W i e n XVII.. Perhamerpl. 18, z.g.K. z. 21. M. A. 25-F 1463/1949.

14. August 1951 Der Bundesminister :

i.V.K loss

M. Abt. 25 Eingelangt Zahl F 14 63 49 Beilagen .....

Far, de Richtigkeit

M. Abt. 25 Gruppe Wohnhaus-Wiederaufba Referat Mitte

Beilagen

nen um Gewährung einer Fondshilfe m Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-"usequerebei Wen iber den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens"): W1Ansuchen ut angeschlossenem Beilagenverzeichnis. ogo, m' hievon verbaute . Co. m. Erbanungsja 3-fach einzureichen! des Dachgeselle Bundes-Ausfertigung Nr. F-11/29/49 Nr. 130. 2 9. März 1949 kt Stiege I An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) 8. Ancabe über die Höhe des Hauptmietzinses im Jahre Wien, IV., Stalinplatz 8. fertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen\*), b) um die Übernahme einer Bürgschaft\*), c) um die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen\*), is-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichungs Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens: Politischer Bezirk: Oesterreich Straße und Haus-Nr.: Golgegg Gesse 31 inde: Jion Grundbuchseinlagezahl: 203 / Katastralgemeinde: der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? Ja (Einlagezahl .... Besitzverhältnisse: nschaftseigentümer\*\*): Vor- und Zuname: Karoline Trnka Staatsbürgerschaft: Oestra rift: Wien XIV, Töpfelgasse 9 er des Baurechtes\*\*): Vor- und Zuname:.... Staatsbürgerschaft: 160.-0 m chrift: wurde die Liegenschaft erworben? 1922

tzutreffendes ist zu streichen. \*\*) Siehe Merkblatt.


B. - Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6557 48 - P. Z. 110/48/6

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):	Angaben über den geplanten Wiederaufbau:		
5. Ausmaß des Baugrundes: QSQ m², hievon verhaut.	Art und Umfang**): Instandsetzung des Gassen- Wid Norwent Wittichen Handwerkern. Abbruch des Zwischentraktes soweit bestehend		
6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV.XXV. Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszwecke			
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:	14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Ja — Nehr).  Angabe der Abweichung: Zwischentrakt wird nicht mehr aufgebaut.		
a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche	Aagsbe der Gründe: Kosten gegenüber Wohnraumgewinnung zu hoch.		
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. ) **)	15. Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche durchgeführt? Ja — Jenn 1.		
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1948 3-732428	Wenn nein**), Angabe der Gründe:  16. Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen		
oder des Bruttomietzinses im Jahre S  9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl.  Nr. 176/1946? Ja Nein*).	Räume": 13 gmi38 on 1 loid a) gesamte Wohnungsfläche		
Constitution and in C. M. C. St. C. S	b) "Betriebsfläche		
10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung.	e) Kellerfläche		
Bombentreffer 5. Nov. 1944 und 13. Jänner 1945am	insgesamte "wiederhergestellte, wieder nutzbar gemachte und neugeschaffene Fläche". 489 • 27 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4, 8, 1)  17. Gegenüberstellung der Anzahl der Anzahl 489 • 27 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4, 8, 1)  Altbestand Neubestand Anzahl 489 • 27 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4, 8, 1)		
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):  a) gesamte Wohnungsfläche	Wohnungen		
c) Lagerfläche d) "Verkehrsfläche 52.86 m²	Lagerräume		
e) "Kellerfläche	18. Die Baubewilligung wurde am von mit Zahl erteilt (Beilage Nr. ).		
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 4 R. )	19. Bauwirtschaftliche Genehmigung **):  19. Bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am  18. 1. 49 von lag. alt. 36.  19. Mauw. Referah  19. M. 49 von lag. alt. 36.  19. M. 40 von lag. alt. 36.		
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):  a) gesamte Wohnungssfläche  b) "Betriebsfläche	mit Zahl B. V. 46-/4 erteilt (Beilage Nr. 7),  Mauw - Referah  mit Zahl B. V. 46-/4 erteilt (Beilage Nr. 7),  (Beilage Nr. 9).		
c) Lagerfläche	480 Startigen Benützung: Arbeitstage.		
f) » Dachbodenfläche	Gesamtkosten der Durchtuhrung des Bauvornacht		
(Nähere Beschreibung Beilage Nr)**)	b) Rie Whernahme der Bürgschaft für S 480. 600.  b) Rie Whernahme der Bürgschaft für S 480. 600.  augesprochen*).		
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.	*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.		

Angaben: Angaben: Angaben: dagnA F. 23. Verfasser der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen: Vor- und Zuname: Fa. Fround & Co Fernruf: Anschrift: Wien III, Jacquingasse 15 24. Gesamtbauleiter: Vor- und Zuname: Zivilingenieur Hugo StimpfI Fernruf: U 14 Anschrift: Wien, III., Hetzgasse 34 25. Verantwortlicher Bauführer: Vor- und Zuname: Anschrift! : Therestellung auf der bisher verbaut gewesen 23mesen gewishen durchgeführlichen Britische durchgeführlichen Britische durchgeführlichen Britische durchgeführlichen Britische 26. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer \*\*)? Danie Ja Nein\*). 27. Die Überprüfung\*\*) der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen erfolgt durch: Dipl. Ing. Hugo Stimpfl Vor- und Zuname: Beh, aut. Zivilingenlour f. d. Bauwesen u. Stadibeumeister Wien III. Hetzg. 34, Tel. U 14-725 Anschrift: 10 Marz 194 9 Preise und Ansätze überprüft richtigbefunden bezw. richtiggestellt. Bauyinschaftliche Genehmigung\*\*): \*\*) Siehe Merkblatt. ) Nichtzutreffendes ist zu streichen. the Deurine Habilitie General 91 - 41 Verwaltung des Wohnhaus-Wiederautbautonds Dem Bescheid Zl 230. 443 21-7-4 Lugrunde gelegt 25. Juli 1949 Für die Richtigkeit der Ausfertigung: b) the Thernal ne der Lingshafe für S 120 ir spitos azussusz ots to

Zu Zl. F-1/28/49 29. März 1949 Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhausindesministerium für Handel und Wiede Wiederaufbau, Bewerber: Frau Karoline Bolystadus about state and protismed W2Verzeichnis der Beilagen Wien XIV, Topfelgasse 915 bar need med zum Ansuchen Ort des Bauvorhabens: Vien Jeeles ebiourpus DBP! 144 J. Z. mo 3 fach beilegen IV, Goldegg Gas Glub d ? Wien, am. Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes Für die Rici-Hig-nit vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. der Austerugung: Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds\*). Beilage-Nummer: Grundbuchauszyg . . . . Auszug über die Baurechtseinlage einfach Vollmachten . Stück . . . . Bauauftrag Pläne (Skizzen) des Altbestandes .. Stück die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes A. Stück Topographische Beschreibung des Altbestandes Topographische Beschreibung des Neubestandes einfach Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche die Kostenvoranschläge samt Unterlagen . + . . -Zusammenstellung der Gesamtkosten . . . . . . . . . . . . Beilagen insgesamt FREUND & Co. Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 , am <u>lo. März</u> 1949 Telefon U 16/2-82 (Eigenhändige Unterschrift) \*) Erläuterungen siehe Merkblatt. Gultan Kunz Nichtzutreffendes ist zu streichen, eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.

St. Dr. Lager-Nr. 917. Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6926 48 - P. Z. 110/48/6



W174

#### Zusammenstellung der Gesamtkosten.

1)	Reine Gesamtbaukosten		S	385.943,04	
2)	ca 8 %-ige Sicherheitsreserve von	n 385.943,04	8	30.889,77	
3)	Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der	Eur die Richtigseit			
	Einreichs- und Abrechnungs- unterlagen 1,05 % von 385.943,04 4 % 31.016,	\$ 4.052,40)+)			
	c) Prüfung der Einreichs- und Abrechnungsunterlagen 1,5 % von 385.943,04	\$ 5.789,15	s	11.082,19	
5)	Kommissionsgebühren a) Baubewilligung b) Benützungskonsens	S 85,			
	b) Benützungskonsens c) Rohbaubeschau d) Schutt- und Material-	" 85,-			
	lagerung	130,		385,	
	Gesantkos		5	428.300,	

+) Vorbehaltlich der endgültigen Regelung des Gebührenanspruches.

FREUND & Co.
Hech-, Tief- und Eisenbetonbau
Gesellschaft m. b. H.
Wien, III., Jacquingasse 15
Telefon U 16-2-82

Betr.: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus - Wiederaufbaufond,


Zu Zahl :

Bewerber :

Beilage Nr.: 4

Ort d. Bauvorhabens : Wien

Baubeschreibung



#### I. Baugrund

- 1.) Lage : IV., Goldeggasse 31
- 2.) Ausmass = 989/m2
- 3.) Verbaut = 630/m2
- 4.) Sämtliche Wohnungen werden mit Gas und elektr. Stron versorgt, Wasserauslauf befindet sich in jedem Stock werk am Gang,
- 55.) Abfuhr der Fäkalien und Abwasser mittels Steinzeug rohrkanals 200 mm Durchmesser,
- 6.) Einfriedung : keine
- 7.) Gehsteig : Granitwürfelpflaster
- 8.) Keine Anderungen der Liegenschaftsgrenzen
- 9.) Keine Baubeschränkungen

#### II, Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden ( Altbestand )

- lo.) Beiderseits angebaut mit Gassen und Hoftrakt, in der Baulinie stehend, 16.0 m hoch, Bauklasse IV, geschlossene Bauweise mit Strassenfront nach N.W.
- Der Verbindungstrakt zwischen Hof und Gassentrakt ist durch Bombentreffer gänzlich zerstört. Das Stiegenhaus des Gassentraktes ist ebenfalls zerstört. Eine Nottreppe führt nur bis zum 2. Stock . Der 3. Stock ist unbewohnt. Durch Feuchtigkeitseinwirkung haben die Decken des 3. Stockes sehr gelitten, dass eine teilweise Auswechslung unbedingt notwendig ist .

#### III. Beschreibung des Einzelobjektes

- 12.) Erbaut 1886/
- 13.) Verbaut 345 /m2
- 14.) Umbauter Raum 16,000 m3
- 15.) 6 Geschosse
- 16.) Keller 2.95, Erdgeschoss 3.05, 1. Stock 3.20; 2. Stock 3.10, 3. Stock 3.00, Dachgeschoss Firsthöhe 5.75
- 17.) 198.00 mg Unterkellerung,
- 18.) Das Gebäude ist ein Ziegelbau mit Gewölbedecken zwischen Gürten über dem Kellergeschoss. Über Erdgeschoss 1, 2, befinden sich Tramdecken. Über dem 3. Stock Dippelbaumdecken.
- 20.) Keine Wohnungen im Kellergeschoss
- 21.) Dachgeschoss nicht ausgebaut,
- 22.) Das Gebäude entsprach den baupolizeilichen Bestimmungen .

#### IV. Kriegsschaden ,

- 25 27.) wie Pos II/11
- 28.) Durch dauernde Feuchtigkeitseinwirkung gänzliche Durchfaulung der Decken,
- 29.) A Nutzeinheiten sind ausgefallen,
- 30.) 0 " sind zum Teil benützbar
  - V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudetestes,
- 32.) Einstunzgefährdete Deckenwurden von der Feuerwehr gepölzt.
- 35.) ca. 590 m3 Schutt noch lagernd
- 36.) Mauerziegek ca. 6.000 Stack
  - VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung,

Angaben wie Pos II/11 ,

VII. Geplanter Wiederaufbau

43.) Der Verbindungstrakt wird soweit bestehend bis auf die Höhe des 1. Stockes abgetragen. Hof- und Gassentrakt

wird genau nach Altbestand komplett mit sämtlichen Professionisten Wieder hergestellt

Im Rostgestand des Verbindungstraktes werden 2 Lager - raume hergestellt . 2001 Hul 1 mev Verbaute Fläche 280 m2

50.) Umbauter Raum 15.620 m3
51 - 58.) wie Pos III/12 200 R sib 103

FREUND & Co. Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 Telefon U 16-2-82



FREUND & Co. lech-, Tisf- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. Wien, Ill., Jacquingasse 15 on 116-2-82

## Massenaufstellung für den

Wiederaufbau des Hauses Wien 4., Goldeggasse Stiege I

1.95 x 0.60 x 1.00 = 1.17 /m3

II. Abbrucharbeiten .

Erdarbeiten .

1.) 3.68 m3 Kaminkopfmauerwerk abbrechen, (1.64 1.35 + 2.53 + 1.6 + 1.1 x 0.45 x 1.00 = 3.68 m3

2.) 4.14 m3 Kaminmauerwerk innernalb des Dach-bodens abbrecher,

1.60/x 0.45/x 5.75/ = 4.14/m3

Ziegelmauerwerk abbrechen, Dachgeschoss

6.50 0.85/x 0.45/= 2.49/m3

3. Stock .

14.20/m3 Ziegelmauerwerk abbrechen,

(4.1 4 0.15 + 2.24 x 3.4 x 0.45 = 9.87 Stiegenhaus: 4.03 x 3.4 x 0.45

- Offnungen: (1.541.07 x x 1.70 x 0.45

Ubertr.

```
2. Stock , Ubertr.:
     1.20/x, 1.60/x, 0.43/
                                                             16,69
  29.77/m3 Ziegelmauerwerk abbrechen ,
   0.70 x 3.55 x 6.45 x 3.55 x 0.30 =
   0.70 x 3.55 x 6.45 x 3.55 x 0.45 = 1.12 (0.9 + 0.16 + 1.2 ) x 3.55 x 0.45 = 3.59
   Stiegenhaus
  /6 4.08 4 0.45 ) x (3.7 4
- 24/x 3.4 - (1.26/4 0.44
   6.10 3.55
                      0.15 ) x 3.55
                                            1.92
                                           32.18
      Offnungen
                                            2.41
                                           29.77
  1.60 1.85 0.45
  2/x 0.49 x 0.89/x
                       0.30=0.1
 9.) 213,42 nd Dachol. anStockto, sufference,
             Ziegel mauerwerk abbrechen ,
 ( 6.50 4.15 + 0.15 x 3.65 x
   1.74 2.94 x 3.65 x 0.45
3.33 x 9.15 4.15 x 0.1
 (3.73 x 0.20 x 0.45
 Stiegenhaus
                                         19.47
                         Parterre
                   Boschill Build :
41,49 m3 Ziegelmauerwerk abbrechen ,
1 4.88 4 0.15
                + 4.88 + x 4.65
                                         20.57
3.00 x 4.65 x 0.45
( 4.38 x 0.15 x 4.80 - 1.50
x 4.65 x 0.60
                                          23.24
                                           50.09
                                           8.60
                                          41.49
                                                             41.49
                                                            107.42
```

```
8.) 46 Stylok Tly objekt paor Fearbount toke analisen
    1.20 x 1.60 x 0.45 = 0.86

2.20 x 3.20 x 0.60 = 4.22

1.20 x 1.70 x 0.60 = 1.22

1.20 x 3.20 x 0.60 = 2.30
                                        300-81
             Offnungen: 8.60
                                         w 308.90
            (64.34)
     51,53/ m2 Ziegelscheidewände abbrechen,
4.)
                  3. Stock,
     3/x 5.15 x 3.40 = 52.53/m2
                  52,53
      5.68 m2 Ziegelscheidewände abbrechen,
                  2. Stock
                                            5.68 /
                     = 5.68 m2
                          4.08"] # 179.79 *
                 Ziegelscheidewände abbrechen
                 1. Stock,
       1.6 \times 0.9 \times 3.65 = 9.13
        24,2424 ( 4.86 *
      + 6.15 + 4.823.2/9 169.26
   5.1 213.62/ m2 Dachbodenpflaster aufbrechenc,
              /x 11.30 /= 257.30
                                 44.28
                                           r autbrechen
       199.87 al Plattonerla
14+1
                                213.02 02
       15.40 x 19.32 / n
       abz
      2.23 x 2.45
0.30 x 0.45
(2 x 1.6 x 1.35
+ 1.1 x 0.45
2.95 x 1.90
5.50 x 5.55
                               5.46
                           = 0.14 /4 169.87 /62
                        = 2.54
                                      eradi. Planta ventulana
                             30.53
              1.3.68 65 Seven 44.28
                                                2.600
                 ,14,40
 6.) 213.02 m2 Boschüttung , Ausmass wie Pos 5
  7.) 126.50 m2 Dippelbaumdecke abbrechen
       2.24 ( 3.50 x 2 x 0.15 x ( 4.1 x 2.2 + 2 x 4.55 x 2.2 + 4.05 ) x ( 5.15 * 2 x 0.15
       * 11/37 / 55 mg 1 5 mg
```

Mainta

```
8.) 46 Stück Tir stöcke oder Fensterstöcke auslösen
9.) 25 Stück Kaminputztürchen auslösen,
                 resinance rook in Kaller
lo.) 609.75 kg Eiserne Unterzüge auslösen
    1/x (5.28 + 2 x 0.15/ x 54.20 = 300.61
    1 \times (5.4 + 2 \times 0.15) \times 54.20 = 308.94
                                    609.75 kg
       230/0043/1 = 4.65/1 0.30/
     26 Stück Stufen auslösen ,
11.)
     12 Stück Stufenreste ausstemmen ,
        499 mSchutt auf die Strasse schaffen
13.)
     Hof
     12.50 x (10.30 4 4.08)
                         164.65 m2
                        329.30 m3
     5.3 - 5.45 x ( 4.88 *
       0.15 + 4.8/x3.2/ 169.26
        orrangen wie Abb.498.56 m3
14.) 109.87 m2 Plattenpflaster im Hof aufbrechen
      16.40 x 14.32 = 234.85
                      219.75 / 2 /= 109.87 m2
15.) 650.38 m3 Schutt auf eine städt. Planie verführen.
      Pos I/l
                                        2.60
      " II/1/3.68 03 davon 70
      " III/31 19000 x 0.02
      "III/42 370 1 0.02 day 45 = 3.55 "
"III/42 370 1 0.03 = 11.0 day 70 %= 7.70 "
"III/44 203 1 0.025 " 80 % == 4.10
```

650.38 M3

abmauer.

3.1

40.70 m3 Ziegelmauerwerk im 3. Stock, Stiegemaus 6.10 x 3.40.

2.10 x 3.40 x 0.30

(0.70 x 0.31 x 3.4 x 0.45

(2 x 1.6 x 0.45 x 0.15) x

x 3.40 x 0.30

(1.0 x 0.15 x 1.2 x 3.4 x

x 0.45

(0.15 x 2.9 x 0.15 x 0.7) x

x 0.60 x 0.45

1.00 x 3.40 x 0.30

(0145 x 4.14 2 x 0.15 x 2.2

x 3.40 x 0.45 1.05 1.02 10.79 x 3.40 x 0.45 44.75 4.05 40.70 m3 ----abz. Offnungen 1.60 x 1.85 x 0.45 = 0.90 x 2.20 x 0.45 = 0.3 x 0.3 x 1.70 x 0.45 = 0.45 x 0.45 = 0.45 x 1.70 x 0.45 0.89 0.19

¥ 0.45

1.64

4,05

```
Renewate Userlager . Dachgasohoss
   30.04 m3 Ziegelmauerwerk im Dachgeschoss,
   Stiegenhaus , 6.10/x 2.80 = 16.47 = 3.40 /x 2.70 /x 9.30 = 2.75 / 4.75 / xx2.70 /x 0.30 = 16.88 /
                                   3.75 Col
   6.50 x 0.85 x 0.45
        lego A organic orași a
        7-36 2 0-36 2 2-35
     abz. Öffnungen :
     0.99 x 2.00 x 0.30 =
     2 x/1.2 x 1.4 x 0.3 =
     5.68 /m2 Ziegelscheidemauern im 2. Stock
2.)
     1.60 x 3.55/= 5.68/
     3.56 m2 Ziegelscheidemauern im 3. Stock ,
     3 x 3.50 x 3.40 = 3 x 5.15 x 3.40 =
     3 x 5.15/x 3.40 = 52.53
1.60/x 3.40 = 5.44
10-1
                         93.68
     5.13/ m2 Ziegelscheidemauern im Dachgeschoss,
     1.90/x 2.70/ = 5.13/
     6.00 m2 Giebelmauerwerk
3.)
      4.14 m3 Kaminmauerwerk innerhalb des Dachbodens
4.)
      1.60 x 0.45 x 5.75 = 4.14 m3 3. Brook 1 4 3.0 ~ 7.90
      3.95 m3 Kaminmauerwerk über Dach
5.1
      (2/x 1.6/+ 1.35/+ 2.53/+ 1.1/ x 0.45/x 1.00
                                                      3.68
            x 0.45 x 1.00
2407
                                                      3.95
      9.38 ml Kaminabdackplatten
      ( 2.x 1.60 + 1.35 + 2.53 + 1.10 + 10 x 0.05
                                                      8.68
                                                      0.70
                           0.304 1.10") x 4.85 %
                                                   9.38 1
      27.46/m2 Verfugen X 1.90
 7+)
       2 x 1 2 x 1.60 + 2.35 + 2.53 + 1.10 + 10 x
                                                      25,36
       (2 x 0.60+2 x 0.45/ x 1.00
                                                      2.10
                                                      27.46 m2
```

204. 76

"心教"

```
8.)
       Gemauerte Überlager , Dachgeschoss
        1.20/x 0.30/x 0.30/= 0.11/
        2/x 1.49 x 0.3/x 0.3/=0.25/
                                         Stock ,
       2 x 0.7 x 0.7 x 0.3 = 0.13

1.80 x 0.30 x 0.45 = 0.24

1.90 x 0.30 x 0.45 = 0.26

1.20 x 0.30 x 0.45 = 0.16

2 x 1.3 x 0.3 x 0.45 = 0.36
  14527
        1.50 x 0.30 x 0.45 = 0.22
                                      2. Stock ,
  2/x 0.7/x 0.3/x 0.3/= 0.13/
1.20/x 0.30/x 0.45/= 0.16/
        1.90 /x 0.30 /x 0.45 /= 0.26
        1.90 x 0.30 x 0.45 = 0.26
  19.1
         18,80 × 14,32 ×
9. 1.17 m3 Fundamentoeton,
      1.95 x 0.69 x 1.00/= 1.17/m3
                              muntament 33 61
                    190 × 12.08
lo.) 3.12/ m2 xxxxxxxxxxxxxx Isolierung
  2 x/1.95/x 0.80/ = 3.12/
                                                  140,000
 11.) 133.94/kg Ebserne Unterzüge im 1. Stock ,
       1 x NP 24, 3.79 ml 36.26 kg = 133,94
       133.94 kg Eiserne Unterzäge im 2. Stock ,
                                                                     370,06
                                                  2NP26 3,70m 36,20
       1 × NP 24 3,71/ml 36.20 kg = 133,94
                                                  3 " 22 5,45m 31,70 508,40
   1022.52 kg Eiserne Unterzüge im 3. Stock ,3 " 16 3,80 ~ 17-90 204,06
 13.) 250 kg Tramschliessen,
       50 Stück & 5 kg = 250 kg
 14. 238.99 12 Dachbodenpflaster
        22.77 x 11.30 = 257.30
                            238.99 m2
        (2x 1.60 + 1.35 + 0.30 + 1.10) x 0.45 = 2.68 - 2.45 x 2.23
                                                   = 5.46
        $ 2.95 + 2.25 + 0.15 ) x 1.90
                                                    = 10.17
                                                      18.31 /
```

------

```
239.68/m2 Beschüttung
     Ausmass wie Pos vor 258.99
                    10.69
                                               Reducte v
                        259.68 02
     26.03 ml Gesimse mit Ziegel auslegen ,
16.)
     6.50 4 2.95 4 4.75 4 0.30 4 2,25 4
     + 0.30 + 1.50/+ 4.30/+ 4.08/= 26.03 M1
     68 Stück Fenster oder Türstöcke versetzen
17.)
     27 /Stück Kaminputztürchen versetzen
18.)
     155.30 m2 Unterlagsbeton
19.)
       6.40 \times 14.32 = 234.85 = 234.85
      16.40 x 14.32 V
      0.60 ) + 5.30 + 5.45
                                   75.76
                                    310.61
                    5% + 2,201 % 3,00
20.) 24.60 2 Platzlgewölbe
      11.40 x 1.60 =
      Waschküche
                           11.36
  29.60
28.) 38.10/m2 Estrich
      3. Stock Gang . .
      4 2.90/+ 2.20/+ 2.24 + 2 x 0.90 4 2.24 4
+ 2.05 + 6 x 0.15/) x. 1.60/
                                               22.93/
      W.C. 3. Stock
      1 x 1.60/x 1.00
2 x 0.90 x 1.60
Waschküche: 4.75/x 2.25/
                                                1.60
                                               2.88
                                               10.69
                                               38.10/
                         De Revole ;
             x4 2120 4 2105 # 2180 A
       38.10 m2 Unterlagsbeton
 29.)
       Ausmass wie Pos vor = 38.10 /m2
```

1 4.12+ 2.2+ 4.55 > 2.2 + 4.05

20633

111.500

- 9 -

```
32.) 396.98 m2 Schadnerten Mandrerpusa instand -
       741.30/m2 Wandputz abschlagen , Erdgeschoss
       2 x/( 4.08/- 1.70, 1) x 4.20 .
                                                               20,00 -
  2 x 1.70 x 3.14 x 4.20
                                                           = 22.42
                                   Stock
                 13.28 + 1.601
                                                                95.23
                                     X
                                                                15.68
                 1.60 6 0.15
                                   0.70
                                    Stock
        2. Stour
          (2 x 13.28 + 1.66) x 3.10
                                                             87.30
                               3. Stock
                                                            398 98
                                                                18.45
          (2.65 + 3.50 ) x 3.00
(2 x 2.24 + 3.50 ) x 3.00
4 x (0.90 + 1.60 ) x 3.00
                                                                34,44
33.1
                                                               30.00
        4x (0.90+ 1.60) x 3.00 x 3 = 67.74

(4x 3.50+ 2 x 2.24+ 2/x 2.05) x 3 = 67.74

= 16.65
        (3.50 + 0.45 + 1.50 + x 3.00

(1.7 + 1.6 + 0.45 + 3.5 + 2.9 ) x 3

(2x 1.60 + 2 + 1.00 ) x 3.00

(2x 5.55 + 2.05 + 2.20 ) x 3.00

2x (2x 0.9 + 2.24 + 2.05 + 0.15 )
                                                                30.45
                                                                15.60
                                                                46.05
        + 3.00

2x (2x 4.55% + 2.20) x 3.00

(4.05 + 4.10) x 3.00

(4.10 + 2.20) x 3.00

(4.10 + 2.20) x 3.00
                                                                67.80
                                                                24.45
                                                               18.90
                                                               92.70
          6 x 5.15 x 3.09
                                # 1 0.727 0.13;
1 = 3.99
                                                               741.30
                                                     3.010
                          0.9/4 0.15/4 1.2 4 %
                         x 5.50 x 3.00 2.60 2
          206,33 1
   31.) 201779 m2 Deckenputz abschlagen
                              A 3-2 / X 3-00
                       ardgeschoss
                                                      34.16
                      2.80/
           12.20/
           (1.6 4 0.15 4 0.7) x ( 0.9)
                                                      5,59
                    A 1.23 )
                                     Stock ,
                                                        5,59
         (1.60+ 0.15+ 0.7
+ 0.15+ 1.23)
(1.60 x 1.00)
                               0.71 x (0.99/+
                                                        1.60
                                     Stock .
            1 2.24 A 2,24 A 2.05 x 2.90 X
                                                       28.29
          X 3.00/
            3 x 0,90 x 1.60

(1.60 + 0.45 x 1.70 = 2.05 x 2.20 x 5.55
                                                        4.32 -
                                                        3.49/
                                                       11.79 /
            (4.12+ 2.2+ 4.55 + 2.2 + 4.05
                                                    = 111.501
            x 5.15
                                                     201,77 m2
```

228, 43.

```
Westra: 210-50
    396.90 m2 Schadhaften Wandverputz instand
                    setzen
      Erdgeschoss
 Gang: (2/x 12.20 + 24/x 0.15) x 4.20 = 2 x (2.90 - 1.75 + 2.20 + 2.24 + 2.55 x 0.90 + 2.45 + 2.05 + 1.50 + 7 x 0.15 + 0.45 x 3.05 =
                                                       117.60 /
                                                        90.83/
       1. Stock, Gang :
         2 x/( 13.28/+ 1.60/) x 3.20/ =
                                                        95.23
39.1
       2. Stock
                                                        84,30
       (2 x 13.28 + 1.60 ) x 3.10
                                                       396.95 m2
       2. Stook ,
           4(02.20 × 1.60 4 5.35 + 6.70 9 0
       1262.09 m2 Wandputz grob und fein ,
33.)
       Ausmass wie Pos 30 /
                                                        741.30
       Stiegenhaus
1. Stock: 2.10/x 3.20
Stiegenhaus
                                                        30.46
                                                        17.14
       19.22
                                                        21.70
                                                          6.98
                                                         21.08
                                                          16.66
                                                        18.69
       3. Stock: 2.1 + 2 x (0.74 0.15 x
+ 1.60 x 3.00 = 21.00
6 0.9 x 0.15 x 1.2 x 3.0 = 6.75
       21.00

(2x1.0043x1.6)x3.0 = 6.75

(2x1.0043x1.6)x3.0 = 20.40

6x3.50x3.00 = 66.-

2x(2.9+2.2)x3.0 = 30.60

(4.143.2)x3.00 = 18.90

6x5.15x3.00 = 92.70
 36.)
        Bachgeschoss: 3.40 x 2.70/
                     2 x ( 4.75 + 2.25 )
                                                      1.264.89
 34.) 253.75 m2 Deckenputz 206,33
        Ausmass wie ?
                                                         189.98
                        1.60/ x 1.00/
(1.64 0.15/x,0.71 x 2.1/=
                                                            1.60
        2. Stock :
                                                            5.15
                        1.60 x 1.00
2.1 x (1.6 * 0.15 *
+ 0.70
2.55 + 2.65 x 3.50
                                                           1.60 -
         3. Stock :
                                                            5.15 /
                                                            9.10
                                                        212.58
                                             Ubertr.:
                                                         228,93
```

```
Ubertr.: 228, 93 - m2
                             - 11 -
Dachgesch, (2.90 × 2.20 × 3.50 × 3.40 × 3.40 × 3.14 × 3.14
                                                           17.85 "
                                                     29.25 8.09 ~
                                                     4.54
                                                     10,6010.69
         2.25 × 4.75 v
                                                     270, 10 V
253.75 m2
  .) 256.41 ml Austragen der Hohlk
                     Austragen der Hohlkehlen
35.)
       l. Stock
       2 x 12.10 x 1.60 4 0.15 4 0.70 4
                                                        9.10-
       2. Stock ,
       2 x (2.10 4 1.60 4 0.15 4 0.70 4
2 x (1.00 + 1.60 4
                                                        9.10,
                                                        5.20
       3. Stock,
       2 x / 2,10 × 1.60 × 0.15 × 0.70 × 2 x / 1.00 × 1.60 ×
                                                        9.10
                                                       5.20
       12 x 3.50
2.65 x 2.55 x 2 x 12.90 x 2.20,
+ 2 x 2.24 x 2.05
6 x 1 0.90 + 1.60 x
                                                       42.00
                                                       28.46
                                                      15.00
        4 5.55.4 2 x 2.90 1
12 x 5.15
2 1 4.1014 2 x 2.20 x 2.4.558
                                                       28,00/
                                                       61,80
                                                       43.45
        + 5.05 + 4.20
                                                      256.41 ml
            2 1.10 2 $ 3.35 + 0.60 }
        32.46 m2 Verputz der Stiegenuntersichten
 36.)
        4 \times 4.08 = 1.70 \times 2.1.26 = 23.99
3.14 \times (1.70 \times 1.70) = 0.44 \times 0.44 = 4.24
                                                   28.23
             17549 4 1 3:49 2+515 5 3 3
                                                    4,28
                                                  32.46 -12
                     Verputz auf Gewölbe abschlagen
  37.)
         1. Stock 13.28 x 1.60 = x9x9x 21.25 21.25
                                                    42.50 m2
            2.53 × 5.75×
8.2 0.45× 5.75×
                                                       20470 ×
            2 3 2.1545 5.52 4 2.45
                                                       10.26
```

2,23 3 4,50

```
74.44 m2
38.)
                      Verputz auf Gewölbe
        1. Stock, 13.28 x 1.60.
2. Stock, 13.28 x 1.60.
3. Stock, 13.28 x 1.60.
Waschküche 4.75 x 2.25
                                      1.60
                                                          29,25
                                       1.60/
                                                        21.25
                                     1.60
                                                          21,25
                                                       10.69
                                                         74.44 m2
                                                        ------
 39.)
                            Patschokkieren
         Wande, Keller
         (2 x 2.20 + 2.10) x 2.95

2 x 16.45 2.95

2 x (3.35 + 0.60) x 2.95

12 x (2.42 + 1.60) 2.95

8 x (2.25 x 1.60) x 2.95

4 x (3.35 + 0.60) x 2.95
                                                           97.06
                                                           23.31
                                                          142.31
                                                           90,86
                                                           46.61
       (1.10 + 1.10 + 1.25 + 1.40) x 2.95=

2 x / 4.85 + 0.75 + 5.22 | x 2.95 =

4 x (2.35 + 2.90 + 1.40 - 0.15 ) x2.0

x 2.95
                                                  x 2.95=14.31
41.1
                                                           63.84
                                                           43.66
          (2,2,23+2,2,85+4 x (2.90
          - 1.40 C 0.15) x 2.95
                                                           45.84
          2 21 3.79 + 14.90 + 2 2 4.85
        x 2.95
                                                          166.97
          Deckenflächen , Keller :
                                                             4.62
           2.10 x 2.20
           (2 \times 1.40 + 2 \times 0.15) \times 1.10 = 16.45 \times 1.45
                                                             3.41
                                                            23.85
         6 x 2.42 x 1.60 10 188808 1881 1881
                                                           23.23
           4 x 2.25 x 1.60
                                                            14,40
         2 x 1.10 x 6 3.55 + 0.60) =
                                                             9.13
           (4.85 + 0.75 + 5.22) x 1.40
(2 x 2.35 + 2.22 + 2.85) x
x (2.90 - 0.15 2.40)
Kamine :
                                                            15.15
                                                            90.21
                                                            73,190
           22.77 x 0.85
                                                            19.35
            (17.49 / (3.49 + 2 x 0.45) x
            (2.95 A 2.25 A 1.40 X 2.70
2 x 0.85 A 5.75 x 11.30
                                                              5.28
               0.40
                                                             11.61
                                                             19.79
                                                             37.29
                                                             17.40 4
                                                             15.10
                                4.000
             2 2 x 1.60 + 1.35 + 1.10
                                                             64.98
                                                              14.55
             2.53 x 5.75
8 x 0.45 x 5.75
              x 5.75 4.60 x 2.45
                                                              25.36
                                                              10.26
                                                         1,210,77 m2
```

```
Gerüstung
                m2
      23.07 x 16.00
        X 1.65 7 1.70 X x ( 16.00
                                         101.51
      1.65 x 5.75
                                           9.49
484)
                                           17.60
                           50 A 1.50 A = 597.59
       ( 16.74 2 4.08 + 3.70 + 0.60 +
      + 1.50 + 2.30 + 0.45 + 4.30 + 3.30 + 51
x (16.00 - 0.45)
 49.)
       (2,4.08 3.70 4 0.60 1.50
+ 2.30 + 0.45 4.30 + 3.30 + x
x (2.70 - 0.40 + 3.30 + x
                                      1069,19
                 42 Wand- und Decrenf
41.) 135.19/m2 Aufzahlung für Lichthof
          (1.65 A 1.70 ) = (16.00/- 0.85) = 101.51
                                                   9.49
                                          214=7 17.60
      4.60/x 1.65
                                           7.59
                                                 136.19 m2
42.) 369.12 m2 Gassenfassade instandentzem
      23.00 x 16.00
                                  369.12 / m2
      23.07 ml Hauptgesimse
       202.77/m2 Hoffassade wenig gegliedert
       (16.74 - 3.70 x (16.0 - 0.45) = 202.77 m2
       16.74 ml Aufzahlung auf Pos 44
 45.)
       136,19m2 Clatte Hoffassade instandsetzen ,
              .65 1.70 X x ( 16.00 - 0.85 X
       1.65 x 5.75
2 x 5.75 x 4.60 x 1.70
                                                  17.60
                                                 136.19 m2
                                                -------
```

```
369.20 Annuagent 14 - . Speniter
47.) 441.23 m2 Fassadenputz n e u
      (2 x 4.08/+ 3.70/+ 1.50/+ 0.60+ 2.30/+
+ 0.45/+ 4.30/+ 3.30/) x (16.09 + 2.79/-
      20,231
     24.31 Aufzahlung auf Pos 47) Gesimse
48.)
     2x 4.08 4c3.70 + 0.00 + 1.50 + 2.39
+ 0.45 + 4.30 + 3.39
1.063.35 ml Farbeln ,
                m2 Farbeln
49.)
       Ausmass wie Pos 40 = 1.009.19
       Abz. Lichthof 41 = 136.39
                              1.063.35 933.
       3.249.64 m2 Wand- und Deckenflächen weissen

Ausmass wie Pos 32; = 396.95 = 1.264.19
 50.)
                                         280.70
        n 34 1 36 1
                                             32.46
                                          74.44
       Peullin 1 38 : 39 ;
                                        =1.214.79
                                        3.229.54
       Bederminne A Box + 1.00 x 3.0
  rateade
  Zimmermannsarbeiten .
  1.) 169.56 me Trandecke
```

#### I. Gassentrakt :

Saumrinne 23.07 13.40 5.80 7 58.72 Saumabdeckung : 58.72 58.72 V Saumstrei fen Rau chf inge infassung 2 2 1.60/ 1.35/ 2.53 4 1.60 + 1.10 0.45 + 12 7 1.10 Lichthofeinfassung : (2 x 1.99) + 2 x 1 1.70 + 0.38) Ichsen und Wandichsen : (2 3 3.50) + 2.40 + 6.20 = 15.60 Feuermauereinfassung : (3 x/8.49) + 5.49/= 30.60 8.0 + 1.60 + 3.80 = Bodenrinne

## Fassade:

durchlaufende Sohlbankabdeckung:

(2 x 23.07 + 13.40 + 1.20 + 3.70

+ 1.50 + 2.55

Verdechungen:

27.00 x 2.00 = 54.00

4.x 2.60 = 10.40

10.x 1.50 = 15.00

2.x 3.10 = 6.20

85.60

33.77

Sohlban kabdeckung :

FREUND & Co.
Hech- Till and Elsenbatenbau
Beterlischeft al. b. H.
Wien. H. dagneinhabbe 15

Falzziege ldeckung 401.48 a) Gassentrakt 387.58 6.63 6.201 16.12 5.80/ 15.08 2.04 433.56 abzüglich 32.08 1 401.48 3.00 x 2.80 1.90 x 1.70 2.40 x 4.30 8.40 3.23. 10.32 4.30 5.61 32.08 2. Presskiesdach : 5.40 x 2.55 : 39.17 23.07 + 6.29 + 12 x 3.40 } = 4.) Saume und Ortssaume : 91.64 ml (3 x 8.40) + 5.40 + (2 x 1.98) + 2.40 + (2 x 3,50) 45.50 46.14

PHUGO STATE OF THE PROPERTY OF

Preise und Ansätze überprüft richtigbefunden bezw.

richtigaestellt.


FREUND & Co.

91.64 11

Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. Wien, II., Jacquingasse 15

W

6.




BINREICHUNGSPLAN .

Haus Wien 4., Goldegg. 31 Keller, Partorre

Es wild bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich bewilligten Plan übereinstimmt.

TOIO SALLED FRUITS



6.

VOSETZUNG DES HAUSES WIEDERAGEBAUEDNO.

WARS

D

BINREICHUNGSPLAN


Haus Wien 4., Goldegg. 31

1. Stock

Es wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.

Thurst Miles

PLAN ZUR INSTANDSETZUNG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG. 31 EZ 203 MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.



WIEN 1. FEB. 1949

Bauwerber:

Bauführer:

FREUND & Co.
Heck-, Tief- und Eisenbelonbau
Geellsehaft m. b. H.
Wien III, dabquingasse 15

6.


D

W1743

Haus Wien 4,, Goldegg. 31
2. Stock

Es wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.

Minghe Miles



infran Franza Dien. 9., Sreadle 5 Buf ft 18-4-14


THE TUR INSTANDSETZUMGGEDEST HADRES

D

Haus Wien 4., Goldegg. 31
3. Stock

E s wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.

Thurster III



6.

PLAN ZUR INSTANDSETZÜG DES HAUSEST MIT HILFE DES WIEDERAUFEAUFOND.

D

W143

- BINGEICHUNGSPLAN


Haus Wien 4., Goldegg. 31

Dachgeschoss

Es wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.

Diugh Milen IIII

PLAN ZUR INSTANDSETZUG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG. 31. EZ. 203 MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.



WIEN 1. FEB. 1949

Bauwerber:

FREUND & Co.

Bauführer: Hech-Tie- und Eisenbetonbau
desellsehaft w. b. H.
Wien, IIII, Jacquincasse 15

PLAN ZIBR PARBSETZUKES FOL

Scannell CD

D

W1743

Haus Wien 4., Goldegg. 31 Schnitt CD Lageplan

Es wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt



## PLAN ZUR INSTANDSETZUNG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG.31 EZ203MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.



PLAN ZUR INSTANDSETZUNG GESS


D

W1743

Haus Wien 4., Goldegg. 31
Ansicht Schnitt EF


Es wird bestätigt, dass dieser Flan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.





# PLAN ZUR INSTANDSETZUMG WIEDERAUFBAUFOND.

D




Haus Wien 4., Goldegg. 31
Schnitt AB

Es wird bestätigt, dass dieser Plan mit dem entsprechenden, baupolizeilich genehmigten Plan übereinstimmt.



PLAN ZUR INSTANDSETZUNG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG. 31 EZ. 203. MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.



Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis.

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

Hoftrakt Stiege II

An das

Wohnhaus-Wiederaufbau, Ansuchen

3-fach einzureichen!

Ausfertigung Nr. F-IV/39/49

1 3. Mai 1949

W 1

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

8. Angabe über die Hille 19) des Hauptmietzinses im Jahre 2018 , S 3

Wien, IV., Stalinplatz 8.

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen\*),

b) Xum die Whernahme einer Bürgschaft\*),

d) Xum die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen\*)X

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende Bauvorhaben.

A. Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens:
1 Land: Oesterreich Politischer Bezirk: Wieden
Gemeinde: Wien Straße und Haus-Nr.: Goldegg Gasse 31
Grundstücke: Grundbuchseinlagezahl: 203 Katastralgemeinde:
Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? Ja (Einlagezahl ) - Nein*).
A Manuerberechnung sin
B. Besitzverhältnisse:
2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Karoline Trnka
Staatsbürgerschaft: Oester.
Anschrift: Wien XV, Töpfelgasse 9 Fernruf:
3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname:
Staatsbürgerschaft:
Anschrift: Schille and Schille
4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? 1922
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens ):
5. Ausmaß des Baugrundes: 989 m², hievon verbaut: 630 m². Erbauungsjahr: 1886
The state of the s
6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszwecke
zu 0/0 ausgebaut gewesen)*).
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:
a) gesamte Wohnungsfläche
b) "Betriebsfläche 24-90-m²/ hab yalnust ,
c) Lagerfläche 52.60 m²
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 3, 4, 14)
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1948 , S 3.731.28*)
A Laboratoria de la Paracia de Laboratoria de Labor
oder des Bruttomietzinses im Jahre S *)
9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl.
Nr. 176/1946? Ja Nein*).
A A SHEET AND A CONTRACTOR OF THE SHEET AND A SHEET AN
D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:
10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:
Bombengreffer 5.Nov. 1944 und 13. Jänner 45 am
nepai and polymen and his terms dec
11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):
If seem Septon weight pur with
a) gesamte Wohnungsfläche
b)
d) verkehrsfläche
e) "Kellerfläche
f) "Dachbodenfläche
insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche". 252.52 ½ m²
是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就
(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 3,4 )**)
12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):
a) gesamte Wohnungsfläche
b) " Betriebsfläche
c) " Lagerfläche
d) " Verkehrsfläche
e) "Kellerfläche m²
f) " Dachbodenfläche
insgesamte "nichtbeschädigte, jedoch unbenützbare Fläche"
ARA C The land a fact that have a fact that he was
(Nähere Beschreibung Beilage Nr
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

Art und Umfang**): Instandsetzung d fessionisten genau nach Altbes Dachgeschoss	tend. Einb	au einer Waschküche
Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand	e ab**)? Ja	— XVein*).
Angabe der Abweichung: Der zerstört aufgebaut. Angabe der Gründe: Baukosten gegent Ablehnenden Besc Wird die Wiederherstellung auf der bisher ver	iber der Wo	hnraumgewinnung zu hoch.
Wenn nein**), Angabe der Gründe: Flächen der "wiederhergestellten, der wieder	nutzbar gemach	nten und der zusätzlich neugeschaffen
Räume":  a) gesamte Wohnungsfläche  b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche u.  insgesamte "wiederliergestellse, wieder nutzbar gemachte und nebgeschäffene Fläche"  120		(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 3, 4
Gegenüberstellung der Anzahl der  Wohnungen	Altbestand Anz	Neubestand ahl**)
Lagerräume	aus Beilage Nr. 3 **)	aus Beilage Nr. 4**)
	Zahl	erteilt (Beilage Nr.

b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angruche (Beilage Ng. 5 )\*).

20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zuh schlässelfertigen Benützung. 130 Arbeitstage.

21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens \$ 291 083 68 (Beilage Nr. 2018)

22. Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Hohe von ... \$ 291 083 68

b) die Übernahme der Bürgschaft für S

c) ein Zinsenzuschuß in der Höhe von S

Für die Richtigkeit '

\*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. \*\*) Siehe Merkblatt.

:usd unabel Allgemeine Angaben: daga A F. 23. Verfasser der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen: netainoleselor Vor- und Zuname: Fa. Freund & Co. Fernruf: U 16 2 82 Wien III, Jacquingasse 15 Anschrift: B 50 2 28 24. Gesamtbauleiter: Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Hugo Stimp Beh, aut. Zivilingenieur f. d.
Bauwasan u. Stadibaumeister Fernruf: 25. Verantwortlicher Bauführer: Vor- und Zimame: Hetze. 34, Tel. U 14 705 Fernruf: Anschrift: wie 23 26. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer \*\*)? Ja - Nein\*). 27. Die Überprüfung\*\*) der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen erfolgt durch: Dipl. Ing. Hugo Stimpfl Vor- und Zuname: Beh, aut. Zivilingenleur f. d. Anschrift: Bauwezen u. Stadtbaumeister Wien III. Hetzg. 34, Tel. U 14-725 Gustav Aunze (Eigenhändige Unterschrift) Wienonlo Marz -REUND & CO. Hoch-, flei- und Eisenbetenbau Gesellschaft m. b. H. Jacquingasse 15 Preise und Ansätze überprüft richtigbefunden bezw. richtiggestellt. \*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. \*\*) Siehe Merkblatt. b) um die bauwirtschaftliche Geochmigung wird an Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufosufonds Dem Bescheid ZI. 230. 443 MLOSS b) die Ubernale Für die Richtigkelt Ausfertigung: of Stone ") tool councilender it to stroiden. ") Siche Meri


Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Bewerber: Frau Karoline Trnka

Ort des Bauvorhabens: Wien Iv

Goldagg Gasse 31 Stiege II

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130.



Zu ZI. F-10/39/49

Wohnhaus-Wiederaufbau, Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen

W 2

3 fach beilegen

zum A	nsuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnh	
rounner.	Grundbuchauszug 21114 . Bot Arstichen I. F/IV/29/4	0
	Auszug über die Baurechtseinlage tie verschieden zug Baurechtsvertrag Vollmachten Stück wie Grund buchsaus zug Erklärungen Stück	einfach
vie Grundl	Baubeschreibung  Pläne (Skizzen) des Altbestandes  Stücken Haugelanden buliebenbehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Ge	ebäudes Stück dreifach
3	Topographische Beschreibung des Altbestandes	
4_	Topographische Beschreibung des Neubeschedes Baubewilligung  Baubewilligung	1
	Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung bew. Ansuchen Genehmigung (Formblatt 40)	um baungietschafeliche
	Massenberechnung	· · · · · · dreifach
7 . 8 .	die Kostenvoranschläge samt Unterlagen	dreifach

18 17 Beilagen insgesamt

, am lo. März 194 9

") Erlinteringen siche Merkblitt. Nichtzutreffender ist zu streichen,

eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.

Gedäudeverwalter Gustav Kunzo Wien, 9., Seegasse 5 Auf A 18-4-14

FREUND & Co.

Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. Wien, III. Jacquingasse 15

St. Dr. Lager-Nr. 917. - Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6926 48 - P. Z. 110/48/6

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe Wohnhausaus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wiederaufbau, W7 Zusammenstellung der Gesamtkosten Bewerber: Frau Karoline Trnke Ort des Bauvorhabens Topfelgasse 9 3 fach beilegen Wien IN Beilage Nr. Stempelirei gen al \$ 22 des Bundesges vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. Zusammenstellung der Gesamtkosten zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, 2. 8 % Sicherheitsreserve von S 235,539,58 (verrechenbar nur in außerordentlichen Einzel-19.852.26 3. Kosten für die a) Verfassung der Plane, der Einreichungs- und Abunterlagen . . . 4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung b) Wasserleitung c) Gasleitung . . . . . d) Elektrizitätsleitung . . 5. Kommissionsgebühren a) Baubewilligung . . . . . . . . . . . . 6. Eventuelle Aufschließungskosten . . . . . 7. Eventuelle Anliegerleistungen . . . . 8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe) Davon werden vom Bewerber aufgebracht Angesprochene Fond lo. Migz Hech-, Tief- und Historia nite schrift) St. Dr. Lager-Nr. 922. - Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6982 48 - P. Z. 110/48/7 Gesellschaft m. b. H.

Wien, III., Jacquingasse 15

W1742

## Zusammenstellung der Gesamtkosten.

1. Reine Gesamtbaukosten

\$ 229.288,37

2. ca. 8 % Sicherheitsreserve von 229.288,37

S 18.313,50

3. Aosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichs- u. Abrechnungsunterlagen

> 1,1 % von 229.288,37 + 4,2 % von 15.157,79

S 3.158,81 +)

c) Prüfung der Einreichsu. Abrechnungsunterlagen

1,5 % von 229.288,37

5 3.439,32

6.598,13

Gesamtkosten:

S 254.200,--

+) Vorbehaltlich der endgültigen Regelung des Gebührenanspruches.



# FREUND & CO.

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H.

Büro: WIEN III., JACQUINGASSE 15

U 16-2-82, B 50-2-28

Bank: Länderbank, Expositur Rennweg, Kto. Nr. 28.678

An die

Mag. Abt. 36

Wien, V,

Rechte Wienzeile 107

Betr: Baubeginn im Hause Wien IV, Goldeggasse 31 mit 1. 8. 1949

Der Beginn der Baumeisterarbeiten im Hause Wien IV, Goldegggasse 31, E.Z. 203, wird auf Grund der Benachrichtigungdes Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Zahl 230442/III-14/49 vom
21.7.1949 für Montag den 1.8.1949 angezeigt.

Hochen Tief- und Eisenbetonbau
Gesetlschaft m. b. H.
Wien, III. Jacquingasse 15
Telefon U 10-2-82

WIEN, 28. Juli 1949

Lagerplats: Wien IX., Müllnergasse 21

A 10-106 U

K

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ( Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds )

Z1.: 230.443-III-14/49

## Bescheid.

I.

Auf das Ansuchen vom 10. Mirz 1949 und ein weiteres Ansuchen vom 10. Murz 1949 wird der Frau Karoline Trnka.

# Wien XIV,

inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Wieden, Einlagezahl 203

- 1. Der mitfolgende Schuldschein (Vordruck) ist in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen.
- 2. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes und erst nach Vorlage des ordnungsgemäß errichteten Schuldscheines, sowie des Beschlusses des Grundbuchgerichtes über die grundbücherliche Einverleibung nach Punkt 3 dieses Bescheides und jeweils auf Grund einer Wertfeststellung der bisher aufgewendeten Wiederherstellungskosten durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Wiederherstellung tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens jedoch bis zu dem in diesem

herstellungsarbe. Bescheid zugesicherten Darlehensbetrag flüssiggemacht. Gebe dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen Pfand rechte voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Diese Verpflichtung ist bei den diesem Darlehen allfällig vorangehenden Hypotheken im Grundbuch anzumerken. Die Auszahlung von Darlehensteilbeträgen erfolgt nur auf Grund vorzulegender Leistungsrechnungen.

- 3. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft Liegenschaftseinlagezahl 203 der Katastralgemeinde
  - in voller Höhe der zugesicherten Darlehensaumme einzuverleiben.
- 4. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1% (in Worten: ein Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen am 1. Jänner und am 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Der erste Halbjahrsteilbetrag der Tilgungsrate ist an jenem Halbjahrstermin (1. Jänner oder 1. Juli) fällig, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder in Ermanglung einer solchen der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt.

Dem Schuldner steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsteilbeträge (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kundigung des Darlehens zu. Diese Kundigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 5. Die Wiederherstellung ist nach den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen und zwar: Bau- u. topogr. Beschreibung, Baupläne, Massenberochnungen, Kostenvoranschläge mit Leistungs-die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, auszuführen. Sind im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten Änderungen der Bauausführung notwendig oder beabsichtigt. ist unter Vorlage der erforderlichen Pläne und Kostenvoranschläge (in je 3 Gleichstücken ) vor Durchführung der Anderung die Genehmigung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau hiezu einzuholen.
- 6. Mit den Wiederherstellungsarbeiten ist binnen sechs Monaten nach Zustellung dieses Bescheides zu beginnen. Diese Wieder-

tats#chliche

herstellungsarbeiten sind gehörig fortzusetzen und zeitgerecht zu beenden.

- 7. Der tatsächliche Beginn sowie die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten und Name und Anschrift des Bauführers sind dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe über die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten anzuschließen.
- 8. Wenn der Darlehenswerber aus seinem Verschulden die Bestimm, mungen dieses Bescheides über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält oder eigenmächtig bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten von dem der Bewilligung zugrunde liegenden Bauvorhaben abweicht, kann die Darlehensbewilligung widerrufen werden. Das gleiche trifft zu, wenn des Darlehen erschlichen wurde. Wird der Widerruf ausgesprochen, werden bereits zugezählte Darlehen unter Beobachtung einer höchstens dreimonatigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung gekündigt.
- 9. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage wie das wiederherzustellende Wohnhaus sich befindende Gebäude sind nach Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren und sind die Prämien an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 10. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- 11. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen

Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung der Fondsver-waltung zulässig.

- 12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine Schlußabrechnung
  sowie die Polizze über die Feuerversicherung vorzulegen.
  Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar und
  wird in seiner endgültigen Höhe erst nach Genehmigung der
  Schlußabrechnung festgesetzt.
- 13. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes/ein
  Schild von 1 x 1.5 m Größe mit der deutlich lesbaren Aufschrift
  "Wiederherstellung aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds "anzubringen.
- 14. Wird ein anderer als im Ansuchen bekanntgegebener verantwortlicher Bauführer mit der Durchführung der Arbeiten betraut
  oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer
  eder bauausführende Gewerbetreibende gewechselt, so ist diese
  Änderung dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
  (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vor Auftragserteilung schriftlich bekanntzugeben. Tritt durch diesen Wechsel eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden
  Kostenvoranschlägen ein, dann ist überdies die Genehmigung
  der Preisänderung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) schriftlich einzuholen.

Die auszuwechselnden Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstigen Beilagen) sind durch den das Ansuchen bearbeitenden Ziviltechniker überprüfen zu lassen.

15. Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

- pem auf Grund dieses Bescheides ob der Liegenschaft, Einlagezahl 203 der Katastralgemeinde Wieden einzuverleibenden Pfandrechte, darf ob der genannten Liegenschaft in C keine Last im Range vor-
- 17. Unbeschadt der Bestimmungen des Punktes 2 dieses Bescheides können Auszahlungen von Darlehensbeträgen erst erfolgen, wenn der Darlehenswerber dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein auf seinen Namon lautendesKonto bekanntgegeben hat, auf das die Auszahlungen angewiesen werden können.

#### II.

Von dem im Abschnitt I zugesicherten Gesamtbetrag ist für das Wohnhaus Wien IV, Goldegasse 31, Stiege I, höchstens ein Betrag von S 428,300, -- für die Stiege II ein Höchstbetrag von 254.200, -- S veranschlagt.

#### III.

V Aus Anlass dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnungsnovelle 1949 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von Schilling 6,- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag mittels beiliegenden Erlagschein einzuzahlen.

#### Begründung:

Die vorgeschriebenen Bedingungen sind im Wohnhauswieder-aufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet. Die Wiederherstellungskosten wurden auf Grund der Ueberprüfung durch den Ziviltechniker und der Feststellungen des Landeshauptmannes von Wien und des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) mit S 682.500, -- veranschlagt. Das Darlehen wurde im Grunde des S 15, Abs. (2) des genammten Gesetzes in obbezeichneter Höhe zugesichert.

Ergeht an:

1. (zweifach)

Frau Karoline Trnka, zu Hd. d. Bevollmächtigten M. Abt. 25 Herrn Gustav K u n z e,

Eingelangt 11. Aug. 1949

Seegasse 5, Beilagen

ADt. 25

Eingelangt 11. Aug. 1949

Seegasse 5, Beilagen

Landeshauptmann von Wien, M.A. 25,

Wien I, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~ Neues Rathaus,

2. (einfach)

z.Zl. M.A. 25 E 1463/49 Z.g.K.

3. (einfach)

Finanzlandesdirektion für Wien, Wiederösterreich und Burgenland, Abteilung III, Wirtsch. Informat. Dienst,

Wien III.

z.g.K.

Vordere Zollamtsstr. 7.

21. Juli 1949, der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, i.V. Kloss,

ACTION ACT AVENUATE TO A THE ATTEMPT AND A TOP OF THE ACTION AND ACTION AS A TOP OF THE ACT

Für die Richtigkeit der Ausfertigung;

cathologoph, lack costops to decom 5 lb, Ald. (A) Edge Lines. 112.

is of became and a reference of all

2. IL. E. L. ES E 1003/49 . . . .

strat der Stad adebauamt M. Abt. Leuer = u. Gewerberger - für die Bez. 1=9 u. 20 Van XX, Vorganienstraße 95, ...

#### im selbständigen Wirkungskreis.

M. Abt. 36 57/50.

Bez. Goldess-Gasse 31,

E. Z. 203 Grdb. Tieden

Wien, am 3. Jil mer 1950.

Baugebrechen.

## Bescheid

Durch amtliche Erhebung im obigen Hause wurde festgestellt:

Anlässlich der Rohbaubeschau zu der Wiederherstellung des Hauses 4. Bezirk Coldeggasse 31. wurde festgestellt das bei der Platzl-decke über dem Erdgeschos des Hintergebäudes die dort liegenden decke über dem Erdgeschos des Hintergebäudes die dort liegenden Trüger mit der gegenüberliegenden Mauer nicht durch entsprechende Schließen zusammengeschlossen sind, sondern nur in Oberflanschen mit 3 Flacheisenhacken in das gegenüberliegende Hauerwerk veranmet 3 Flacheisenhacken in das gegenüberliegen bei 3 Flacheisenhacken in das gegenüb

Weiters wurde auf den Holzdecken die Beschittung bereite aufgebracht, obwohl das Dach nocht nicht aufgesetzt ist.

In Anwendung des § 56 des A. V. G. wird — werden — der die Hauseigentümer(in), Hausverwalter(in), gemäß § 129, Abs. 4, der Bauordnung für Wien, L. G. Bf. für Wien Nr. 11/1930 beauftragt, durch einen befugten Gewerbetreibenden binnen zu veranlassen, entweder für die vorgenommene Verankerung den statischen Hachweis zu eroringen, daß die konstruktion den auftretenden Horizontalschub aufnehmen kann, oder die Verankerung entsprechend zu verstärken.

Weiters ist nach Aufsetzen des Daches die Vorzeitig aufgebrachte Deschüttung zu entfernen und für die Austrocknung der durchnässten Konstrukte teile aus Holz und des Beschüttungsmateriales zu sorgen.

Nach Behebung der Hängel ist erneut um Rohbaubeschau ei der M. Abt. 36 anzusuchen.

x) Einer allfälligen Berufung wird filmsichtlich

im Sinne des § 64. Abs. 2, des A. V. G., B. G. Bl. 274/1925, die aufschiebende Wirkung aberkannt.

## Begründung:

Die festgestellten Schäden sind im Sinne der Bauordnung für Wien Baugebrechen, zu deren Behebung gemäs § 129, Abs. 2, der – die Hauseigentümer verpflichtet ist – sind.

x) Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen Berufung wurde

- Meilweise - aberkannt, weil die vorzeitige Vollstreckung im Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzuge dringend geboten ist.

Der Bescheid wurde in Anwendung des § 56 des A. V. G. ohne Durchführung des Ermittlungsverfahrens erlassen, da der Tatbestand von vornherein klar gegeben ist.

Gegen diesen Bescheid kann binnen 2 Wochen nach Zustellung die Berufung bei der Magistratsabteilung 36 schriftlich eingebracht werden.

#### Ergeht an:

- 1. den -Idie Hauseigentümer: zu Hd.d. Verwaltera Herrn Gustav Aunze, IX., Seegasse 5.
- 2.) den Bauführer: Baufa. Fraund & Co., III., Jacquingasse 15.

in Abschrift:

- 3) die Magistratsabteilung 36
- 4) die M. Abt. 36 bauwirtschaftl. Ref.f.d.IV. Sezikk (zur Kenntnismahne Fondsansuchen).

Für die Richtigkeit der Ausfertigung Der Kanzleileiter: i.V.

SABIR S

Der Abteilungsleiter:

1. V.

Dipl. Ing. Brichta

## Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhauswiederaufbau - Fondsverwaltung Wien, IV., Stalinplatz 8

Wiederaufbau Zahlungsansuchen ZI: 227.993-III-14b/50. An die Geb. Verw. Zweitschrift für den W 1743 G. Kunze, (f. Trnka) zuständigen Landeshauptmann Zahlungsansuchen Nr.: 5 Wien, IX., Seeg. 5. Beilagen: 3 Grund-Zahl: 74 vom ohne Datum Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. wurde für das Bauvorhaben Wien, IV., Goldegg. 31, Stiege 1 der Betrag von 11.000 .-Karoline Trnka raufbau VI neb 10 im Wege der Postsparkasse an auf Konto Nr. 106,134 Zentralsparkassa d. Gem. bei der Wien, IV., Wien über PSA 28.640 Stalin-Platz 8. zur Zahlung angewiesen. ie Wiederherstellung des durch Ergeht nachrichtlich an: ggasse 31, Stiege I den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1, den Herrn Landeshauptmann von 145, (in Worten Achtzi des3) Zentralspar zur Kenntnisnahme. 14. II. 19 50 Abt. 25 Vermerk der Prüfstelle Für den Bundesminister: Eingelangt ..... Für die Richtigkeit Gabriel der Ausfertigung: To holans St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 7714 49 Dio ango sproduene rreispernantigung entspricht den Bestimmungen des Übereinkom mens vom 8. Dezember 1949. den 20.XII.1949. Anmerkung: 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauwochabens darstellt, ist über das Wort "Zahlungsansuchen" das Wort "Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditinshitutes.
3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
4) Jede Firma hat jeweils unter derselben "Efd. Nr." aufzuscheinen.
5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
5) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 924. — Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 6798 49

Wohnhaus

24. Jan. 1950 frifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus Wiederaufbau Name des Kreditnehmers Zahlungsansuchen Hausverwaltung oder dessen Bevollmächtigten: Gustav K U n z meb Zweitschrift für den Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: zuständigen Landeshauptmann Wien IX, Seegasse 5 Tel.-Nr. A 18-4 Grund-Zahl: 174 Beilagen: \_\_\_\_\_ Leistungsrechnungen als angemessen beze dreifach Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. Viag. Abi. 36 An das wirtschaftliches Referat Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau", neb (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) Bisherige Gesamtbaukosten: Wien, IV., Bisherige Oberweisungen: Stalin-Platz 8. Zahlungsansuchen Nr. Laut Bescheid vom 21. Juli 1949, ZI 230443/14/49 wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten - zerstörten - Wohnhauses in Wien IV., Goldoggasse 31, Stiege I redit bis zu S 428 300, bewilligt, meg noden Agent gestellt bis zu S 428 300, bewilligt, meg noden Agent gestellt bis zu S 503 45, in Worten Achtz ein Kredit bis zu S 428 3000 tausendfunfhundertneunzigdrei 45/100 ) auf Konto-NAKK 106134 des 3) Zentralspar kasse d. Gem. Wider) Postsparkassenkente 28.64a in Leistungs-Rechnung Lfde. Festgest. Betrag 6) Firma<sup>5</sup>) Vermerk der Prüfstelle Nr.4) Datum Freund & Co., Die angesprochene Preisberichtigung ent spricht den Bestimmungen des Übereinkon-mens vom 8. Dezember 1949. Wien, den 20 XII.1949

Anmerkung:

<sup>13)</sup> Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.

23) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort "Zahlungsansuchen" das Wort "Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.

34) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.

35) Indieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.

36) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

fde. Ir.4)	Firmab)		Leistungs-I	Rechnung	Betrag	1001	Festgest. I	Betrag <sup>6</sup> )	11111111		etr
	Zahlungsansusinsu		Datum	Nr.	S	g	S	g	Ve	merk der I	rillage
Die Ei	inheitspreise stimmen mi	dem		- 1	80 500	45	THUR	igten:		en Bevol	dess
jeneni	migten Kostenvoranschlag	lihor.		en:	giromilo	Bet	der desser	o sasm	dituen	des Kro	
HII. /	Auf Grund stichnrohem	Voicor		N. M. C	-Nr. 4-4	T		and broken	1000	TIT	
neubi	rurung der Leistung wird di	Toil	L	1 2 100	1				-		
amun	ng als angemessen bezei	chnet.	1	-			igen	numbi	eifach	dr	lagen:
1	1. 0	11/			1 1/		Г				
1	Mg. Der	K		3	4211			dundes-	22 des 1 Juni 19	ei gemäß §	Stempelfr gesetz
	10								n 130.	B. G. Bl. N	
	Mag. Abt. 36										
Bau	wirtschaftliches Ref	format						das	An		
F	ür den IV. u. V. Bezir	Wied	ban l	Tande	n für I	11110	minis	desta	Ron		
	11 2021				des Wohn		896	54 3	4		
		ni			samtbaukos		895	93.4	-		
	Wieff, IV., Stafin-Platz 8.		D:	alania. T	"tı ·		L	7	)	And the second	
	(Control of the Control of the Contr		T AT	snerige (	Überweisun	gen:	7800	00-	Rec	hnerlsch	nur
		- V	NI.	hen	Restgutha	ben:	ridg)	311	) pro	conveise	Oben
inh s	die Wiederhergellung de	unde fiir	an/no	A man.	reum n		1. 00	7 59		e. Zahitu	worbs
			W. SELECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	A C - 40- 90 CC	Part of the Part o		F 1/27	1000	A MICH	HENSTE SE	Should not not a
Ic.	Auf vorliegende h nehme zur Kenntnis i 1948, B. G. Bl. Nr. 130	, daß un	richtige A	ngaben en Betrag	gemäß §	-	les Wohr	haus V	OSCIT	ufbauges	Ling.
Ic. Jun	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern	richtige A	Angaben einer str werden.	gemäß §	24°d rafbe		Suftar	Viedera legen, legen, Seenal	unfbauges mit einer	etzes v
Ici	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern nate Arrest	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß & rengeren St.	24° de la	ng wird au	bebaud bultar Dien 9. Ruf A (Unterschi	Wiedera egen, egen, Seen 18-1-1	unfbauges mit einer	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern nate Arrest	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß Street Street Street	24° de la	ng wird au	bebaud bultar Dien 9. Ruf A (Unterschi	Wiedera egen, egen, Seen 18-1-1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern nate Arrest	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you	Suftan Buftan Wien, 9. Ruf A (Unterschr	Viedera legen, eversalt 5 Fun 5 Seegal 18 4-14 1 der f	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern nate Arrest	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird au	Suftan Buftan Wien, 9. Ruf A (Unterschr	Viedera legen, eversalt 5 Fun 5 Seegal 18 4-14 1 der f	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und , insofern nate Arrest	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you	Suftan Buftan Wien, 9. Ruf A (Unterschr	Viedera legen, eversalt 5 Fun 5 Seegal 18 4-14 1 der f	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	richtige A sie nicht bestraft ni	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	Suftan Buftan Wien, 9. Ruf A (Unterschr	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr
Junis zu S	h nehme zur Kenntnis, i 1948, B. G. Bl. Nr. 130 S 30.000, bzw. drei Mor	daß und daß un	sie nicht bestraft ni and	Angaben gener str werden.	gemäß Strengeren Stren	24° de rafbe.	ng wird at you son Her	But a (Unterschort Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine	Wieders liegen, Seelal 18-11 1	unfbauges mit einer ragstellers)	etzes v Geldstr

trifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. Wohnhaus-Wiederaufbau W 8 Rechnungsleger: Leistungsrechnung Hechs Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H. 3 fach einzureichen Anschrift: Wien, III. Jacquingasse 15 Telefon U 16-2-82 Raum für Eingangsvermerke: An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten) Hansyer saltung Gustav in Wien IX., Seegasse Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) Unsere Auftrags-Nr. Datum: 20,12,1949 und Zeichen Wien IV. Geldeggasse 31 Stiege I Leistungsrechnung Nr. v/1 Zeit der Leistung, Lieferung: Beilagen: Bankverbindung des Lieferanten: Postsparkassenkonto-Nr. Kontobezeichnung: Bank: Konto-Nr. Zahlungsbedingungen: Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand	Einheitspre	eis	Betrag		Festgestellt	ter Betrag <sup>2</sup> )
voranschlages	Maßeinheit	Gegenstand	S	g	S	g	S	g
1/II 2/II 3/II 4/II 8/II 10/II 15/II 1/II	49.83/n 4 Stk. 5 Stk. 610/kg 499/n3	im 1.Stock	88 2020 147 180 180 220	110000000000000000000000000000000000000	730 2.836, 63, 7.790, 508, 100, 17, 518, 7.235, 9.256, 31, 679, 640, 1.661, 7,167,	73 8337 50 5056 830	7486 7486	ennit ato
	17 23	191	Transpor	3	9.565	51	390,	22 8

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Transport  2. 37 in Dachgeschess 28,77 is in Dachgeschess 29, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	Post-Nr. des Kosten-	Menge,	N. College Co. A. L. W.	Gegenstand	Redwarns	Einheitsp	preis	Betrag	19	Festgestellter B	etrag <sup>2</sup> )
A Control of the cont	voranschlages	Maßeinheit	Wohahaus-Wiede	Gegenstand	No	S	g	1 5	g	S	g
A Control of the cont	To Links	The Sheet Laboratory	The state of the s		Transport	outpole	Kng.	39,30%	00	39 677	80
# 1		nzugeichen				121	1	12,206.	10	, ,,,,	
Ty 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	271112111111111111111111111111111111111	40,02	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ACCORD TO THE PERSON NAMED IN COLUMN	-	305.	20	120255	55	Warm War	nschrift
des Bachbedens 9/IV 1,17-33 Fundamentseten 1/IV 1,17-34 Fernater 1/IV 1,17-34 Fundeschaiten 1/IV 1,17-34 Fundamentseten 1/IV 1,17-34 Fundament	A/TV	1 th				5110	7	30150	99	and the second	
9/11 1.72 Standamentverk d. Dach 17/11 1.95tk. Frenterstock vers. 18/11 1.95tk. Frenterstock vers.	1	7 9 2 77	The state of the s		W4811-0 V-150-W1	335	1	1,391.	na.	/	de
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	5/IV	0.72	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		ti.Dach	356.	1000	256	32	(Krediterilari)	a.A.
17/17 1 State Penterbrock vers. 18/11   Kenthurtzturchen vers. 19/17   M. Kenthurtzturchen vers. 19/18   M.	9/IV	1,17	13 Fundamer	atbeton		154,				Longaven	H 15.
1	ro/in	3,12				21,	40				. /
Transceke mit Sturz und Stukkaturschalung Stukkaturschalung Stukkaturschalung B flg1.Deppelfenster B flg1.Stiegenhauefenster B flg2.Stiegenhauefenster B flg1.Stiegenhauefenster B flg1.Stiegenhauefenster B flg2.Stiegenhauefenster B flg2	17/14	1 Stk				403	->	THE RESERVE TO THE	THE RESERVE	VIXT 8	APE I
Stukkaturschalung  Tischlerarbeiten wind spand  B figl. Doppelfenster  Stellenster  Grid Grid Grid Grid Grid Grid Grid Grid	1/1/1	79 64 m				200	7	4504	12		
Tischlerarseiten with a man and a ma	1	(1967 III				59	YAL	12 15 15 17	100		
### Property of the property o		College !				-		. 07713	(20)	cellungs-Nr. (	nre Besi
8 figl. Doppelrenster 4 figl. Fenster 6 12 tiegenheurenster 7 2 fig. Stekenster 8 figl. Lichtheffenster 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	401.S	im: 20, 1	SCHOOL SCHTEF BL			-		Essas 31	19	IOD VI	Ien
# figl. Stiegenheuefenster	130	2/Stke				448,	1	896,		and a	
The state of the s	2	2011			TOTAL	5380	89	3.420	7 7	3427.20	-
The Listung of Mark Standard of Tester and St	2 1	2/19	The same of the sa		efender	213	50			-	
The state of the s		5 Stk.			1810119607	57	20	336	1	-	7.5
Die Leistungen wurden nach dem 22 5 1449 ausgestellten der geleistete Teilzahlungen:  Oberprufung der Leistungswird die Teiltzahlung als angemessen bezeichnet  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Vorstehende Leistungsrechnung fachtecknisch und rechnerisch überprüft (vicherigestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtecknisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Refertai  D. S.  Vorstehende Refertai  D. S.  Vonderschrift Lit., bazz. Mag.)	6	1/1			nster	202.		202	9.00	r Teisinuß	20 3122
Die Leistungen wurden nach dem 22 5 1449 ausgestellten der geleistete Teilzahlungen:  Oberprufung der Leistungswird die Teiltzahlung als angemessen bezeichnet  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Vorstehende Leistungsrechnung fachtecknisch und rechnerisch überprüft (vicherigestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtecknisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Refertai  D. S.  Vorstehende Refertai  D. S.  Vonderschrift Lit., bazz. Mag.)	7	21	2 flg.Bode	nfenste	indung des La	145,	60	291	,20		
The state of the s						and the same	1	1586a.	94	75 930	210
Die Leistungen wurden nach dem 22.5, 1049 durchschilber dem 23.5, 1049 dur	0 0		1	IIIII DADADACA	Summe		1	75.060	3 8		
Die Leistungen wurden nach dem 22.5.1949 durchseffichen wirden wurden mit dem 20. XII. Gesamtroffnungssumme: 20. XII. Gesamtroffnungssu	0	VIL. V	15% Zuschl	lag info	lge Lehn-	Bright	-	17-100			ank:
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 xII Cesamtrechnungssumme: 27 229 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	SUCCE	62 0	: benessand	Jungsor 200	75 93012	1		11.379	3 000	bedingungen	ahlungs
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 xII Cesamtrechnungssumme: 27 229 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			von der Le	mune !	75864.01		100	10954	85	10964	103
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 KT Gesamtrochnungssumme: 27 239 194 194 197 194 197 197 198 198 198 199 199 199 199 199 199 199	16	*	1 00	statidestatuera	222/10	enstand	Geg		4	Menge, Maßeinheit	der Komm-
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 XII Gesamtrechnungssumme: 20 XII Gesamtrechnungen: 20 XII Gesamtrechnunge	THE P	3/0/2	an Flann	yogul-	2836.68						
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 XII Gesamtrechnungssumme: 20 XII Gesamtrechnungen: 20 XII Gesamtrechnunge	14000	III /	73055	10 7	3.032.33	02.31	130	neflave	MAD I	Selfice!	
Die Einheitspreise stimmen mit dem 20 XII Gesamtrechnungssumme: 20 XII Gesamtrechnungen: 20 XII Gesamtrechnunge	VVIET	Duy	ile.	7	3 0 93 153	STILL	6	op Bung	357	and a second	D
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag über ein. Auf Grund stichprobenweiser Uberprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.  Featrechnisch und rechnerisch überprüft.  Festgestellt auf S  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Freedom U 16-2-82 schrift son (Unterschrift und Stampsglie die Lieferanten)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Freetgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Frestgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Hech-, Tief- und Eisenbetonbau  Gesellschaft m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son (Unterschrift erzuhen)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  D. S.  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Hech-, Tief- und Eisenbetonbau  Gesellschaft m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Unterschrift der Außenzella		our	12		10 14 1104	ast as	400	780,78		ningation)	1 383
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag über ein. Auf Grund stichprobenweiser Uberprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.  Featrechnisch und rechnerisch überprüft.  Festgestellt auf S  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Freedom U 16-2-82 schrift son (Unterschrift und Stampsglie die Lieferanten)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Freetgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Frestgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Hech-, Tief- und Eisenbetonbau  Gesellschaft m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son (Unterschrift erzuhen)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  D. S.  Jag. Abt. 36  Unterschrift der Außenzella)  UG Restschuld:  Hech-, Tief- und Eisenbetonbau  Gesellschaft m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schrift son m. b. H.  Unterschrift der Außenzella	Die	Leistm	gen wurden	nach de	m 22 5 10	19 4	1330	hoof the		1.026	TEST
genehmigten Kostenvoranschlag liber ein. Auf Grund stichprobenweiser Uberprüfung der Leistung wird die Teiltzahlungen: Uberprüfung der Leistung wird die Teiltzahlung als angemessen bezeichnet.  Festgestellt auf S  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82-achter sch m  (Unterschrift der Außenstelle)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (riehtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82-achter sch m  (Unterschrift und Stampiglie des Laeferanten proposition of school of						ताई प्रशि	Z G	86.823	10	01000	3)
ein. Auf Grund stichprobenweiser geleistete Teilzahlungen:  Uberprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.  Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.  Festgestellt auf S  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 contest och met (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)).  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)).  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jagund 1944 24  Unterschrift der Außensrelle)  Unterschrift L. H., bzw. Mag.)	DIO EII	Illeitspieise	worahschlan iiher	11/6			-	87.239	180	86 877	24
Uberprufung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.  Fachtechnisch und rechnerisch überprüfe.  Fessgestellt auf S  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 conter son nu (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (riehtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (riehtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Jay 14  D. S.  Unterschrift der Außenstelle)  Unterschrift der Außenstelle)	oin A	of Grund	stichnrobenweise	V				ng on al	3	NES. 041	IE(A
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Abt. 36  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schiffer sich mit (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Abt. 36  Wirtschaftliches Referai  D. S.  Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift der Außenstelle)	Ilhernr	itting der Lei	stann wird die Teil	1	geleistete Tenz	amung	DUZL	0181018	No.	* 250,01 15	0/12
Festgestellt auf S  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 chine sch nu (Unterschrift des Zugl-Ing.)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Aag. Abt. 36  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 chine sch nu (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Aag. Abt. 36  Wirtschaftliches Referai  D. S.  Unterschrift der Außenstelle)  D. S.  Unterschrift L. H., bzw. Mag.)	72hlun	n als annen	essen bezeichnet	UN.E	II G C R	estschu	ld:	424ndury	103	×346 5	11/6
Festgestellt auf S 86.843 Pg.  Gesellschaft m. b. H.  Wien, Ill., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 critis sch mu (Unterschrift der Außenstelle)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt) Pg.  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  O. S.  Festgestellter Betrag: S  O. S.	Laman	9 413 4118311	E-12		alei Livilia		F	REUNI	3 (	CO.	1/2
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Aag. Abt. 36  wirtschaftliches Referai  ir den IV. u. V. Bezirk  (Unterschrift der Außenstelle)  Gesellschaft m. b. H.  Wien, III., Jacquingasse 15  (Unterschrift der Zigl-Ing.)  Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)  Festgestellter Betrag: S  Aag. Abt. 36  wirtschaftliches Referai  ir den IV. u. V. Bezirk  (Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift L. H., bzw. Mag.)	Fachtechnisch	und rechnerisch üb	erprüft.	15/3	2 2	H	lech	-, Tief- und	Eise	nbetonbau	10
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).  Festgestellter Betrag: S  Aag. Abi. 36  wirtschaftliches Referai  ir den IV. u. V. Bezirk  (Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift der Außenstelle)  Wien, III., Jacquingasse 15  Telefon U 16-2-82 schner sch und  (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  (Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  (Unterschrift der Außenstelle)  D. S.  (Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift der Außenstelle)	Festgestellt au	if S 86.82	12.60	10.	1 1	37.15		Gesellschaf	t m	b. H. DILL	15/PM
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Ich der Mining Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  D. S.  Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  O. S.  Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift der Außenstelle)	1000		1:00	0 0	D.S.	- V	Vie				TIVE
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).  Festgestellter Betrag: S  Abt. 36  Wirtschaftliches Referai  D. S.  Unterschrift der Außenstelle)  (Unterschrift der Außenstelle)	DIAD		mage	1 1	1639 200 1	A MAN	(Unte	Telefon U	lie des	Lieferanten)	and the
Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  D. S.  Uncerschrift der Außenstelle)  (Uncerschrift L. H., bzw. Mag.)			Unterschrift des Zivil-ing.)	0	TENI III IN	Land	1040	SEATT AND	and.	probeny	else ü
Vorstehende Leistungsrechnung Fachtechnisch und Fechnerisch überprüte (Fehrengestellt)  Festgestellter Betrag: S  Festgestellter Betrag: S  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J		201 3	1000	1.98.		1 81		( ( ) ) ) ) )	11.	lich der	Mang v
Mag. Abt. 36 wirtschaftliches Referrai D. S.  ### D. S.  ### (Uncerschrift L. H., bzw. Mag.)			01 0000	rachtechnisch				0	Lincolne	Change	hnung
wirtschaftliches Refertal  Ir den IV. u. V. Bezirk (Uncerschrift der Außenstelle)  (Uncerschrift der Außenstelle)			V6	894.2	Fests	gestellte	r Bo			woo	1
wirtschaftliches Refertal  Ir den IV. u. V. Bezirk (Uncerschrift der Außenstelle)  (Uncerschrift der Außenstelle)	Mag	.Abt.	361	TournerT	/			1	6	194.74	4
ir den IV. u. V. Bezirk (Untershrift der Außenstelle) (Untershrift L. H., bzw. Mag.)	wirtsch	aftliches	Referai	Book	/	D. S.	-	0 8	0	1121	
(Untershrift der Außenstelle)	ir den	V. u. V. B	ezirk WWW	JUN	baids our Ald himsel	quediA mo		bole gnumba	ngmasi	erkunga In diete Le	mp.A
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	This works were to price and	dia pissoniale la							

St. Dr. Lager-Nn 923. - Osterreidsadie Handruckern, Varlag, 921249

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: 234.961-III-14c , 1949.

Wien, am 21.März

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Bauvorhaben: Wien 4., Goldeggasse 31 St.1.
Ablehnung des Nachtragsansuchens. Betr. : Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Beilagen.

An Frau

Karoline Trnka, z.Hd.des Zustellungs-bevollm. Herrn Gustav K u n z e ,

Wien IX. Seegasse 5.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde im Wege des Landeshauptmannes von Wien (Bürgermeisters von Wien) ein Nachtragsansuchen vom 22. August 1949 für das im Betreff genannte Bauvorhaben vorgelegt. Hierüber ergeht nachstehender

#### Bescheid:

Das Ansuchen wird im Grunde des § 15, Abs. 2 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (Bundesgesetzblatt Nr.130/1948) abgewiesen.

#### Begründung:

Die in dem gegenständlichen Nachtragsansuchen angegebenen Arbeiten waren zum Zeitpunkt der Einreichung um Gewährung der Fondshilfe erkennbar und hätten daher unschwer bereits in das Erstansuchen aufgenommen werden können.

Es ist somit die Anrechenbarkeit dieser Arbeiten gemäss Punkt 2 des Formblattes W 7. welches ein Bestandteil des h.o. Bescheides vom 21. Juli 1949, Zl.: 230.443-III-14/1949 bildet, nicht gegeben.

Die vorgelegten Kostenvoranschläge werden angeschlossen rückgemittelt.

> Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

> > I.V. Kloss

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau.

Wien, den 21. März 1950.

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien, Magistratsabteilung 25,

> Wien I., Neues Rathaus

im Verfolg der do.Zl.: M.A.25 - F 1462, 1463/49 zur Kenntnisnahme übermittelt.

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

I.V. Kloss

M. Abt. 25

Eingelangt Zahl 0561 IVM

Beilagen ...

Für die Richtigkeit der Ausfermann:

M. Abt. 25

Finaciangt 49. Mai 1950

5

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

226.747-III 14 /50

rlolegg. 31

Wien, am 30. März 1950

Die Erklärungen vom 3. Jänner 1950 über die Gebühren für Architektenleistungen werden vom Bundesministerium für Hendel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) nicht zur Kenntnis genommen, da die nach Stiegenhäusern aufgeschlüsselten Einzelvergütungen ein
Mehrerfordernis ergeben würden, für das Fondsmittel nicht zur Verfügung stehen.

#### Begründung

Die gegenständlichen Wiederherstellungsarbeiten betreffen zwei Wohnhäuser (Stg.I und II), die auf demselben Grundbuchskörper eingetragen sind.

Gemäß Durchführungserlaß X des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vom 4.II.1950, 21.: 228.193-III-14c/50, ist der Bemessung der Gebühren für Architekten-leistungen die Gesamtsumme aller reinen Baukosten sämtlicher Wiederherstellungserbeiten, die auf einer Liegenschaft mit Fondsmittel durchgeführt werden, zugrunde zu legen, wobeb die Baukosten einzelner Häuser zusammenzulegen sind.

Als Vergütung für Architektenleistungen können daher nur die Gebührensätze bei Zugrundelegung der Gesamtsumme der veranschlagten reinen Baukosten der vorangeführten Bauvorhaben begehrt werden.

Bei einer Gesamtsumme der veranschlagten reinen Baukosten von

Stiege I (W 1743 ..... S 385.943,04),
" II (W 1742 ..... S 229.288,37),

\$ 615.231,41

sind verrechenber:

Die Arbeitsgruppe B/I mit 2,17 %,
B/III mit 1,35 %

also insgesamt 3,52 %

Aus Vorstehendem ergibt sich ein Honorar für Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von

### 8 21.556.13

welcher Betrag gemäß den Bestimmungen des Durchführungserlasses I des

Bundesministeriumsfür Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vom 4.II.1950, Zl. 228.193-III-14c/50, je nach erbrachter Arbeitsleistung im Rahmen des zugesicherten Darlehensbetrages angesprochen werden kann.

Ergeht an:

1. (einfach) Frau Karoline Trnka, zuhanden des Bevollmächtigten Herrn Gustav K u n z e.

> WienIX. Seegasse 5,

2. (einfach) den Landeshauptmann von Wien.

Wien I., Neues Rathaus, z.g.K. zu d. Zahlen: M.A.25 -F 1462/49 und

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau: i.V. Kloss

Für die Richtigkeit der Ausfertigung.

. M. Abt. 2)

Eingelangt 19 Mai 1950

1.0 eva

## Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds



Zu Grundakt:



Zl. 235.197-III-140/50

B

# Baukontrolle am 3.Juli 1950

Baustelle: Wien IV., Goldeggasse 31, Stiege 1, W 1743, u.Stiege 2, W 1742. (Karoline Traka, Wien 14., Topfelgasse 9)

Reihung: 3 o W 1743 Stiege 1 3 o W 1742 Stiege 2

Anwesend: Bmst.Beutel von der Abt.14c d.Bundesministeriums f.Handel und
Wiederaufbau,
Bauleiter Dlabac Robed, Polier Tlacil Karl, 5 Maurer, 4 Hilfsarbeiter.

Einrichtung der Baustelle: Stiege I, Einrüstung der Hoffassade mit Leitergerüst. Bei Stiege II, Einrüstung der Gassenfront.

Vorgefundene Pläne: Bewilligte Pläne des Grundansuchens und Stiegendetail mit Schnitt 1:50, Tramlageplan 1:50, Gesimsdetail 1:1 und Waschküchenplan 1:50.

Derzeitiger Bauzustand:

Stiege I.: Die im Grundansuchen genehmigten Arbeiten wurden mit Ausnahme von (30% Tischler, Schlosser und Installationsarbeiten, 10% Elektriker, 50% Glaser und 100% Maler Anstreicher und Aussenputz) durchgeführt.

Stiege II.: Die genehmigten Arbeiten wurden bis auf (10% Tischler-, Schlosser-, Elektriker-, Installations- u.Glaserarbeiten, 100% der Maler- und Anstreicherarbeiten) durchgeführt.

M. Abt. 25
Einstagt 24 Juli 1950
ZaM
Rulagen

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: ja - für die durchgeführten Arbeiten.

Festgestellte Mängel:

Sonstiges:

Die Baukontrolle erfolgte auf Grund einer mindlichen Anzeige der Mieterin Maria Kessler der Wohnung 12, II.Stock, Stiege 1.

Sonstiges:

Mentel 5.7.50 (Bearbeiter)

An den

Herrn.Lundeshauptmann von Wien, (Magistratsabteilung 25),

in Wien 17.,
Parhammerplatz 18.

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

& Juli 1950 Munky

Bundesministerium für Handel Wien, am 16. August 1950. und Wiederaufbau. Zl.: 235.593-III-14c/50 Betr.: Wohnhaus- Wiederaufbaufonds.-Bauvorhaben: Wien IV. Goldeggasse 31/I. Genehmigung des Austauschkostenvoranschlages I. Beilagen. Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien, Magistratsabteilung 25,

> Wien XVII., Parhammerplatz 18

im Verfolg der do. Zl.: M.A. 25-F-1463/49 zur Kenntnisnahme übermittelt.

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau: I.V.:

Dr.Kendler

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

Eingelangt 3.0 AUG 1050 Beilagen ...

M. Abt. 25 Gruppe Weanhaus-Wiederaulbau Referat Mitte

Eingelangt ..... Zahl .....Sep. 

## Abschrift

#### BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: 235.593-III-14c / 50

Wien, am 16. August

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.-Bauvorhaben: Wien IV., Goldeggasse 31/I.

Genehmigung des Austauschkostenvoranschlages I.

Beilagen.

An

Frau Karoline T r n k a, zu Hd.d. Bevollmächtigten, Herrn Gustav Kunze,

> Wien IX., Seegasse 5.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde im Wege des zuständigen Landeshauptmannes ein Austauschansuchen vom 5. Juni 1950, betreffend das unter h.o.Zl.: 230.443-III-14/1949 vom 21. Juli 1949 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

### Bescheid:

Der eingereichte Austauschkostenvoranschlag Nr.I der Firma Freund&Co., Wien, vom 30. Mai 1950, Pos. Nr. alle wird im Betrage von

S 1.688,65

genehmigt.

Für die Bedeckung dieser Kosten sind Einsparungen in der Höhe von S 1.688,65 heranzuziehen.

Die Verrechnung kann nach durchgeführter Arbeit gelegentlich der Einreichung des nächsten Zahlungsansuchens erfolgen.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

Der Bundesminister: für Handel und Wiederaufbau:

I.V. :

Dr.Kendler



M. Abt. 25
Eingelangt & 6. Juni 1950

An das

Bundesministerium f. Handel & Wiederaufbau

Wien 4., Stalinplatz 8 Dam Beschold X.

ms nelW

Betr.: Fondsansuchen 1743, Wien 4., Goldegg. 31

(Austausch-)

Wir ersuchen, die im beiliegendem Kostenanschlag angeführten Änderungen gegenüber dem Erstangebot, zu genehmigen .

Mit vorzüglichster Hochachtung

FREUND & Co.

Hech-, Tiet- and Eisenbetonbau Geografia in. b. H. Wien, III. Jacquingasse 15

A 15-2-82

Gultav Runge Gultav Runge Gien, 9., Seegoffe '

Sign Livilian ST. Things.





15.6.1950

1 9, Juni 1950

D1/F

nes reactive or product l'andeux de Viceres agrantes l' Erklärungen zum Austauschkostenvoranschlag Nr. I, für das Bauvorhaben Wien IV., Goldeggasse 31, Stiege I., 到 1743。

of Kerndill, the

Richtigkeit Im Erstansuchen wurde in Pos. IV/14 zu Pos. IV/1 Dachbodenpflaster aus Ziegel genahmigt. Infolge Beschaffungsschwierigkeiten d. Dachbodenpflasters wurde ein Teil in Schlackenbeton M.1:8 mit einer Feinschichte M 1:2 hergestellt.

Preisgegenüberstellung:

Dachbodenpflaster a. Ziegel 19,50 Schlackenbeton 0

zu Pos. VIII/1 Im Erstansuchen wurde in Pos. VIII/1 Saumrinne genehmigt. Infolge Anderung der Gefällsrichtung einerseits und zu geringer Dachneigung anderseits wurde 5, lo ml Hängerinne angeführt

Preisgegenüberstellung:

1 m Saumrinne Hängeringe

Differenz

zu Pos. IX/1 Im Erstansuchen wurde in Pos. IX/1 und Pos. IX/2 Strangfalzziegeldeckung mit inneren Fugenverstrich genehmigt. In folge zu geringer Dachneigung für Strangfalzziegeldeckung wurde ein Teil mit Durnat gedeckt.

Preisgegenüberstellung:

1 m<sup>2</sup> Falzziegeldeckøung 1 " inneren Fugenverstrich

1 m2 Durnatdeckung

28,89

Differenz

FREUND & Co.

Hach- Tief- und Eisenbetenbas Gesellschaftym. H. H. Wien, Ill. Jacquingasse 15 Telefon U 16-2-82



1743 30 Mai 1950

Alte Preise

M. Abt. 25

Eingelangt 6, Juni 1950 is this contemp is mind

D1/F

1. 14 (B) Jel

# Austanbohkoutehahschlag Mr.I

für das Bauvorhaben Wien IV., Goldeggasse 31 Nichtariffy Preise überprüft Mudelle tradgit bit out fund richtigbefunden

IV. Baumeisterarbeiten

richtiggestellt MAGISTRAT DER STADT WIEN

1. 31,60 m2 Schlackenbeton M 1:8 mit einer seiner seiner 31,60 m2 schichts M 1:2 überzogen am Dacab Wahl, Rathausstraße 14-18 herstellen statt Pos. IV/14 Dachboden- 5. Juli 1950 pflaster aus Ziegel

CONTROL CONTROL CHECKEN

je m2 Arb. 8,50 . " " Sonst.11,-je m2 Insges.19,50

616.20

Nicht maring highl Preise über Gitklangerinne 33 om samt Rinnenhaken her-Preise über rundstellen statt Pos.VIII/1 Saumrinne und richtigbeiundstellen statt Pos.VIII/1 Saumrinne

Hichlingestellt MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsanaghung 23

1e m Arb. 17,25 " " Sonst. 25,87 je ml Insg. 43,12

219.91

Wien 6. July Dachdeckerarbeiten:

29.51 m2 Eindeckung mit Durnat auf doppelter Preise überprüf Laga Pappe und Schalung statt Pos. IX/1 Strangfalzziegeldeckung und Posind richtigbefund

IX/2 inegren Fugenverstrich

18/2 15,68

je m2 Arb. MAGISTRAT DER STAL Patra strai " "Sonst

je m2 Insge 28,892 Ja 252 54

reise sind auf der gleichen Basis wie die 5.1688.65 im Fondsansuchen erstellt, ohne des genehmigten Zuschlages infolge der Lohnerhöhung.



FREUND & Co.

Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H.

Wien, III., Jacquingasse 15 Telefon U 16-2

## **Abschrift**

#### BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: 237.432-III-14c

Wien, am

7. September

195

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.-Bauvorhaben: Wien 4., Goldeggasse 31, Stiege II.

Beilagen.

3

An : medanarobetw bow Lebost vot

Frau Karoline T n n k a, zu Hd.d. Bevollmächtigten Herrn Gustav Kunze,

> Wien IX., Seegasse 5.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde im Wege des zuständigen Landeshauptmannes ein Austauschansuchen vom 27.6.1950, betreffend das unter h.o.Zl.:230.443-III-14/49 vom 21.Juli 1949 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

#### Bescheid:

Der eingereichte Austauschkostenvoranschlag der Firma Freund&Co., Wien III., vom 27.6.1950, Pos.Nr.zu VIII/1, IX/1 und X/1 wird genehmigt.

Die Verrechnung kann nach durchgeführter Arbeit gelegentlich der Einreichung des nächsten Zahlungsansuchens erfolgen.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

> Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau: I.V.:

> > Rieder

Z1.: 237.432-III-14c/50

Wien, am 7. September 1950.

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.-Bauvorhaben: Wien 4., Goldeggasse 31, Stiege II. Genehmigung des Nachtragsansuchens I.

Beilagen.

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag. Abteilung 25,

Wien XVII., Parhammerplatz 18 im Verfolg der do.Zl.: M.A.25-F-1462/49 zur Kenntnisnahme übermittelt.

> Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau: I. V. :

> > Rieder

Beilagen ....

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

> M. Abt. 25 Grappe Watahaus-Wicderaufban Referat Mitte

Eingelangt ......599 Zahl ..... 26. 30

Beilagen .....

01.: 280.432-XII-140/50

Beilegen.

da ganarorda.a.

D1/F

# Austauschkostenanschlag

#### Nr. I.

für das Bauvorhaben Wien IV., Goldeggasse 31 Stiege II, W1742

#### California and and analysis of a second of the second of t ties IV. boldsegness VIII. Spenglererbeit

1. 5,40 ml Hangerinne samt Rinnenhaken statt Pos.1 Caumrinne Sicafaches oboutelis spanyima - Ten

belief serie dis Mingratus garden I. 43,12

#### PEDER. IX. Dachdeckerarbeiten

19.98 m2 Eindeckung mit Durnat auf Schalung v und doppelter Laga Dachpappe statt Pos. 1 Strangfalzziegeldeckung und Pos.2 innerer Fugenverstrich Pos.2 Inneres and a je m2 A

11,98 16,91 ALTERNATION TO LOOK AND SERVICE SHEET AND SERVICE je m2 I. 28,89 align lias day obtainment to 1219 lie-

# X. Tischlerarbeiten

Press 1. 3 Stück Kreuztüren 220/90 Pos.9 statt Pos.7 richtigos stadt WENEIngangstüre mit Anhangfenster magistrats abrellung 28

Magistratsabrellung 23 Wien I, Rathausetre 10 14-16 Insges. 290,--

Die neuen Preise sind auf der gleichen Basis wie die im Bondsansuchen erstellt, ohne des genehmigten 15 % igen Zuschlages infolge der Lohnerhöhung.

Bis 6. P.50

Guftan Runge mien 9 School 50

THE MAN EMEULINE & Co. Hech-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellsc Haft m. b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 Dl./F





#### Erklärungen

zum Austauschkostenvoranschlag Nr. I, für das Bauvorhaben Wien IV., Goldeggasse 31, Stiege II. W 1742

zu VIII/1 Im Erstansuchen wurden in Pos.VIII/1
durchaus Saumrinnen genehmigt. Irrtümlicher Weise wurde entlang des Presstiesdaches ebenfalls Saumrinne vorgesehen. Infolge technischer Schwirigkeiten wurde eine Hängerinne durchgeführt.

#### Preisgegenüberstellung:

1 ml Saumrinne 1 " Hängerinne 43,12 Differenz 5.40 ml

zu IE/L

Im Erstansuchen wurde in Pos.1 und 3/IX Strangfalzziegeldeckung mit innerem Fugenverstrich genehmigt. Die kleinen Flächen über dem Stiegenhaus ind der Klosettgruppe wurden, um eine bessere Abdichtung zu erzielen, mit Durnat gedeckt.

#### Preisgegenüberstellung

1 m<sup>2</sup> Falzziegeldeckung 23,52 1 " inn.Fugenverstr. 5,37 1 m<sup>2</sup> Durnatdeckung 28,89 Differenz

zu Pos.X/1 Pos.7 des Erstansuchen 2 Stück Doppeltüren mit Stock und Verkleidung sowie Pos.8 1 Stück Eingangstüre samt
Aushängefenster entfallen und sind nicht
ausgeführt worden. An Stelle dieser
Positionen werden 3 Loch Kreuztüren wie
Pos.9 beschrieben ausgeführt

Employ - . 60.05

60.05

Mileshap 60.05 Preisgegenüberstellung 1 1 Stück Doppeltüre 530 -- V 10601-1 1 " Kreuzture 580 -Brsparnis 240, ---I Stück Eingangstüre mit Anhängestocks 1 " Kreuztüre Ersparnis Wal-141. t87 Die neuen Preise sind auf der gleichen Basis wie die im Fondscheuchen erstellt, ohne des gemehmigten 15 % igen Zuschlages Für die Richtigt eit det Austor gung: FREQUE & Co. Hech-, Tief- und Eisenbetenbau Gesellschaft m. b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 Micht grantmanmaherry Preise Uberpruit und Hehtigbefunden richtiggestellt MAGISTRAT DER STADT WIEN

11. Juli 1950

Magistratsabtellung 23-

Abschrift

#### BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: 229.131-II - 14¢ 51

Wien, am 24. Febr.

195...1

Betr.: Wohnhauswiederaufbaufonds; Bauvorhaben: Wien, IV., Goldeggasse 31, Stg. 1.

Frau

Karoline Trnka, zuhanden des Bevollmächtigten Herrn Gustav K u n z e

W i e n, IX., Seegasse 5

Die ständigen Beschwerden der Altmieter über den schleppenden Baufortschritt an vorstehendem Bauvorhaben, auf die bereits mit Schreiben Zl.: 239.370-III-14c/50 vom 11.X.1950 hingewiesen wurde, nimmt die ho. Verwaltung auf Grund einer am 21.Februar 1951 erfolgten Baukontrolle zum Anlaß, von hier aus den 20.März 1951 als endgültigen Fertigstellungstermin und den 20.April 1951 für die Legung der Schlußrechnung festzusetzen.

Sollte dem nicht entsprochen werden und die nunmehr vom ho. Bundesministerium wöchentlich stattfindenden Baukontrollen ergeben, daß die Einhaltung des Fertigstellungstermines nicht gewährleistet wird, wird mit sofortiger Kündigung des Darlehens unter Anwendung aller im Gesetze vorgesehenen Rechtsfolgen geschritten.

Für den Bundesminister:

Dr. Kendler

Herrn

Dipl. Ing. Hugo S t i m p f l Ziv. Ing. f.d. Bauwesen

Wien, III., Hetzgasse 40

Vorliegende Abschrift wird mit folgendem Bemerken zur Kenntnis gebracht:

Es ist verwunderlich, daß erst die Fondsverwaltung anläßlich einer Baukontrolle genötigt ist, die im vorliegenden Schreiben angeführte Verfügung zu treffen und nicht Sie als Prüfingenieur schon vor langem die entsprechenden Maßnahmen

./.

getroffen haben. Die Fondsverwaltung behält sich vor, wegen mangelnder und nicht den Bestimmungen entsprechander Überprüfung gegebenenfalls gegen Sie die notwendigen Schritte einzuleiten, falls die im umseitigen Schreiben angeführten Bedingungen nicht restlos eingehalten werden.

> 24. Februar 1951. Für den Bundesminister : Dr. Kendler

229.131-II-14c/51

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien Magistratsabteilung 25

W i e n, XVII., Parhamerpl. 18

im Verfolg der do. Zl.: M.A. 25 F 1463/49 zur gefl. Kenntnisnahme.

> 24. Februar 1951. Für den Bundesminister: Dr. Kendler

M. Abt. 25

Eingelangt 1777 Zahl F1463 49

Beilagen .....

M. Abt. 25 Groppe Wohahaus-Wiederauthau

Eingelangt .....

Zahl W133/57

Beilagen ....

Magistratebteilung 36,
Bau-. Feuer-und Gewerbepolizei f.d. Bez.1-9 u.20
Im selbständigen Wirkungskreis.

M. Abt. 36 - 4., Goldegg. 31
1/51
E. Z. 203 Grdb. Wieden.
Benützungsbewilligung.

Wien, am 18. Mai 1951.

Mittellung.

Auf Grund des Ansuchens des bevollm. Vertreters der Figentumer der Liegenschaft 4. Goldegg. 31. E.Z. 203 des Grund-buches Wieden, für die im gegenständlichen Gebäude nach Kriegsschaden wiederaufgebauten Wohnungen die Benützungsbewilligung zu erteilen, fand am 17. Mai 1951 ein Ermittlungsverfahren an Ort und Stelle statt.

Bei diesem wurde festgestellt, daß im Gebäudeteil, Stiege I im Stiegenhaus die Anhaltestange zur Gänze fenlt und das Stiegengebäude infolge Fehlens des Geländerholmes nur eine Höhe von 0.90 m aufweigten M

Durch die Strate de zwingenden Vorschriften des § 106, Abs. 9, der Ho. für Wien übertreten.

Außerdem besteht durch das Fe len des Holmes des Stiegengeländers die Gefahr, daß sich gersonen un dem jetzt bloßliegenden Flacheisen, auf welchem der Stiegenholm zu montieren wäre, insbes. an den Stoßstellen, verletzen.

Die Baubehörde ist daher gem. § 128, Abs. 5, der BO. für Wien nicht in der Lage, vor Behebung dieser Mängel die Benützungsbewilligung zu erteilen, weil diese Mängel Maßnahmen erfordern, durch welche der einwandfreie sicherheitspolizeiliche Zustand erst herbeigeführt werden wird.

Ergeht an:

1.) den Hauseigentümer: Frau Karoline Trnka, zu Hd.Herrn Gustav Kunze, Wien, 9., Seeg.5,

in Abschrift an:

2.) Herrn Bust. Freund & Co., Wien, III., Jacquing.15,

13.) M. Abt. 25 - Außenstelle der Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau, Referat Mitte,

4.) die M. Abt. 36.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung Der Kanzleileiter:



Der Abteilungsleiter: i.V.

Dipl.Ing. Brichta
Oberstadtbaurat.

M. Abt. 25
Eingelangt 28. MAI 1951
Zahl
Beilagen

711181

# FREUND & CO.

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H.

Büro: WIEN III., JACQUINGASSE 15 U 16-2-82, B 50-2-28

An die

Mag. Abt. 25

Wien IV., Linke Wienzeile 107 WIEN, 30. 7. 1951 Lagerplatz: Wien IX, Müllnergasse 21

Betr.: Baubeendigungsanzeige Wien 4., Goldegg. 31.

Wir geben hiemit bekannt, dass sämtliche Bauarbeiten in den Stiegenhäusern 1 u. 2 des obgenannten Hauses mit 30.7.51 beendet wurden.


M. Abt. 25

Groppe Webshate-Baderaghau
Referat Mitte
Eingelangt, 2 Aug. 1951
Zahl 574 57
Beilagen

Hochachtungsvoll

FREUND & Co.

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m/b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 Telefon U 16-2-82



ABRECHNUNG SPLAN Haus Wien 4., Goldeggasse 31 KELLER, ERDGESCHOSS




W1743

#### ABRECHNUNG SPLAN

Haus Wien 4., Goldeggasse 31

1. STOCK




LH W 1743

C3

ABRECHNUNGSPLAN

Haus Wien 4., Goldeggasse 31

2. STOCK




Cy



#### ABRECHNUNGSPLAN


Haus Wien 4., Goldeggasse 31
3. STOCK

W 1743







ABRECHNUNGSPLAN
Haus Wien 4., Goldeggasse 31
DACHGESCHOSS



PLAN ZUR INSTANDSETZUG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG. 31. EZ. 203 MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.



M 1:100



WIEN 1. FEB. 1949



Bauführer:




Murp




#### ABRECHNUNGSPLAN

Haus Wien 4., Goldeggasse 31
SCHNITT




PLAN ZUR INSTANDSETZUNG DES HAUSES WIEN IV GOLDEGGG. 31 EZ. 203. MIT HILFE DES WIEDERAUFBAUFOND.







ABRECHNUNGSPLAN
Haus Wien 4., Goldeggasse 31
DACHDECKERARBEITEN




### ABRECHNUNGSSKIZZE FÜR DACHDECKER HAUS WIEN IV, GOLDEGGASSE 31.








ABRECHNUNGSPLAN
Haus Wien 4., Goldoggasse 31
SPENGLERARBEITEN



2. MIMERIUM.

C9



ABRECHNUNGSPLAN
Haus Wien 4., Goldeggasse 31
ZIMMERMANNSARBEITEN

W 1743

# ABRECHMUNGSSKIZZE FÜR ZIMMERMANN HAUS WIEN IV, GOLDEGGASSE 31

#### STIEGEI

